

ORDREN NR.: 40142116	OBJEKT-ID.: 652667	BESØKET GJELDER: <b>Servicekontrakt</b>
KUNDE: <b>Meland Kommune</b>	ANLEGGSTED: <b>Rosslund Skule</b>	
ADRESSE:	ADRESSE: <b>Vikebø</b>	
POSTSTED:	POSTSTED: <b>5917 Rosslund</b>	
KUNDE REF: <b>Vaktmester</b>	ANSVARLIG:	TELEFON: <b>951 03 503</b>
OPPLÆRING GITT TIL:	E-POST:	

UTSTYR	TYPE	SW:	ANTALL
Betjeningspanel	<b>Delta OP</b>	<b>2.30/3.61</b>	<b>2</b>
Sentral	<b>Delta DA</b>	<b>2.62/2.61</b>	<b>2</b>
Batterier	<b>12V-9Ah</b>	<b>Dato: 2016</b>	<b>4</b>
Røykdetektorer	<b>XP95</b>		<b>97</b>
Varmedetektorer	<b>XP95</b>		<b>4</b>
Manuelle meldere	<b>XP95</b>		<b>12</b>
I/O-enheter	<b>Apollo XP95 Zone monitor - gamle manuelle melder autronica sentral</b>		<b>1</b>
I/O-enheter	<b>Apollo XP95 I/O enhet - ventilasjon</b>		<b>1</b>
Alarmklokker	<b>Ø15</b>		
Styringer	<b>Dører via Rele på sentral system 2</b>		<b>2</b>
O-plan / O-tablå	<b>JA</b>		<b>2 sett</b>

TEST AV	TILSTAND	KOMMENTAR
Sentralutstyr	<b>OK</b>	
Detektorer	<b>OK</b>	
Spesialdetektorer	<b>OK</b>	
Manuelle meldere	<b>OK</b>	
I/O-enheter	<b>OK</b>	
Alarmklokker	<b>OK</b>	
Styrekurser	<b>OK</b>	

## RAPPORT:

Ved ankomst: Normal drift

Anbefaler og fjerne den gamle Autronica sentralen. (manuelle melder er frakoblet i skap?)

Denne har 3stk manuelle meldere og 4 brannklokker, på 3 av stedene er det montert nye brannklokker tilkoblet den nye brannsentralen (1 stk utenfor tilfluktsrom U.etg og 2 stk i korridor 2.etg)

Hvis de manuelle melderene skal brukes, erstatt disse med adresserbar MM og fjern gamle grå brannklokker, i korridor 1.etg anbefales det og bytte brannklokken med ny type da det er dårlig lyd her

ANLEGGET ER TESTET I HHT PROSEDYRE FOR IDRIFTSETTELSE OG SERVICEKONTRAKT FSER9711 OG FSER9703: **Ja**

2017-03-02 Odd Fagerlid  
DATO SERVICE ING.

ATT.

KUNDENS REPRESENTANT



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: nordic.service@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01