
Fra: Reidun Iden Lædre
Sendt: 19. mars 2014 09:40
Til: Lillian Straumøy Brakstad
Emne: VS: Meland 27/59

Fra: Anngunn Gullbrå
Sendt: 19. mars 2014 09:39:33
Til: Reidun Iden Lædre
Emne: SV: Meland 27/59
Automatisk regelbasert videresending

Hei

Kontrollmålinga viser plassering innanfor feilmargin- så desse 2 bygga er OK!

Med venleg helsing

Anngunn Marie Gullbrå
Fagansvarleg Geodata
Tlf: 5617 1181/ 1000
E-post: anngunn.gullbra@meland.kommune.no

Sjå brosjyren vår

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Reidun Iden Lædre
Sendt: 7. mars 2014 11:45
Til: Anngunn Gullbrå
Emne: VS: Meland 27/59

Hei.

Kan du sjekke denne, saka ligg i ventearkiv hjå meg.

Reidun

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Børge [<mailto:bmobe@online.no>]
Sendt: 7. mars 2014 08:33
Til: Reidun Iden Lædre
Emne: Fw: Meland 27/59

Hei! her er innmålingsdata av grunnmur, slik den er ferdig bygget. Til bruk for brukstilltelsen.

MVH
Børge

From: "Even Hole" <even@vestoppmaaling.no>
Sent: Thursday, March 06, 2014 1:27 PM
To: <brobe@online.no>
Subject: VS: Meland 22/59

>
>
> Vennlig hilsen
>
> Even Hole
>
> Vest Oppmåling AS
> Postboks 84, 5293 Lonevåg
> Tel: 56394000, mob95734979
> epost: even@vestoppmaaling.no
> www.vestoppmaaling.no
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Even Hole
> Sendt: 6. mars 2014 08:10
> Til: Børge (brobe@online.no)
> Emne: Meland 22/59
>
> Hei,
> Vedlagt data på inm grunnmur med sosi fil.
>
>
> Vennlig hilsen
>
> Even Hole
>
> Vest Oppmåling AS
> Postboks 84, 5293 Lonevåg
> Tel: 56394000, mob95734979
> epost: even@vestoppmaaling.no
> www.vestoppmaaling.no
>
>
>
>