

Utført arbeid på Gnr 1, Bnr 1 på
Flatøy i Meland kommune
Sommeren 2017

Noen av de resterende steinmassene fra Vegvesenet, som ligger igjen i steinbruddet, ble knust med steinknuseren for testkjøring, før denne ble flyttet videre til annen jobb. Juli /august-17



Noe jordmasser er flyttet internt. Juni-17



Noe jordmasser er tatt ut fra tippen. Rundballer fra gras-slåtten. Gjærde for beiting med sau.



Området ved gårdstunet,
og brua over E-39, er
ferdig ryddet og sådd.
Utført juni/juli-17

