

Tilstandsraport ang. septiktank sandfilter til G.nr 37 B.nr 21.

Septiktanken består av en hovedtank på $4m^3$ + 2 tanker med diameter 1200mm kommer på $1,25m^3$ hver. (sjå skisse)

Sandfiltergrøften er ca 15 meter før den går ut i en inspeksjonskom .

Derfra går det grøft gjennom vegen og grøft videre i beite område.

Tankene står med et passende nivå inni så det tyder ikke på at det er noe lekasje på anlegget.(Har ikke tømt dei for å sjekke)

Mvh.

Terje Fløysand.

Fløysand VA, as
Rørlegger og vaktmestertjenester
Mcb. 952 73 505
Fløksand , 5918 Frekhaug
Org.nr.: No 987 774 525 MVA

Terje Fløysand

Hulka



Fløystrand VÅ, ØG
Rørlegger og vaktmesterservices
Mcb. 952 73 505
Fløysand, 5916 Frekhaug
Org.nr.: No 987 774 525 MVA

DD

ut mot drenering