
Fra: Bjarte Moldekleiv <bmoldekl@online.no>
Sendt: mandag 12. mars 2018 12.58
Til: Postmottak Meland
Emne: Tett dreneringsgrøft Litlebergen
Vedlegg: IMG_0146.JPG; IMG_0147.JPG; IMG_0149.JPG

Hei

Dreneringsgrøft på oppside av hovedvei Litlebergen (rett over båtforening/marinastasjon) er gått tett. Se vedlagt bilder. Det medfører en elv over veien når det regner, og selv etter flere dager opphold, renner det vann over veien.

I tillegg nå som det har vært så kaldt, har det blitt rene isbreen over veien. Glemte å ta bilder på det værste, men då lå det et islag over hele veibanen. Islaget i mot sjøsiden var ca 10 cm tjukt og steg oppover til en stor isblokk på motsatt side. Her kunne det fort gått gale/utforkjøring som hadde medført skade på både personer og biler.

Har lagt ved noen bilder som er tatt i dag, 12.03.18.

Håper dere kan få utbedret dette snarest.

Mvh
Bjarte Moldekleiv