

Erling S. Rasmussen
Midtsundet 12
5918 FREKHAUG

FREKHAUG 17 Juli 2018

Ref: 18/1727-18/14759
Gbnr. 26/130

Meland Kommune
Postboks 79
5906 FREKHAUG
Deres Ref: Kristin Moe

Saken gjelder septiktank gb/nr. 26/130

Etter tømning av septiktank på vår eiendom, gb/nr 26/130 fikk undertegnede Erling S. Rasmussen en tekstmelding på min mobil at det var lekkasje på septikk tank hos oss. Da kontaktet jeg umiddelbart sjåføren på slamsuger bilen som hadde vært på vår adresse og kjørte og møte ham.

Han forklarte da at under tømning hadde naboen vår på eiendommen nedenfor oss kommet opp mens han sto og tømte septiktanken og sa at hun hadde mye overvann på sin eiendom og lurte på om vannet kom fra septiktanken. Han forklarte meg da at han hadde sendt ut melding om lekkasje og hadde deretter fylt septiktanken igjen med vann. Jeg spurte da om at hvis det var en vannlekkasje fra min septiktank ville dette føre til enda mer lekkasje. Norva24 sjåføren samtykket i denne logikken og kjørte så umiddelbart tilbake og tømte septiktank for vann. Vi fikk da inspisert tanken.

Tanken har 15 cm betong vegger og bunn av grov betong. Ved inspeksjon viste det seg at noen "steiner" i grovbetongen på diameter 20mm hadde løsnet fra veggene. Dette målte jeg ved i sette in skrujern i veggene der stener var løsnet. Største sten var 20mm som da betyr at det var 13cm tett betong igjen før vann kunne ha rent ut ved lekkasje. Disse små hull ble utbedret ved å fylle opp og pusset med Betong. Bilder ble tatt av utbedring

Konklusjon: Det var aldri en lekkasje i septiktank på gb/nr. 26/130

Med venlig hilsen



Erling S. Rasmussen

TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Tiltak: Utbetring av septiktank

ArkivsakID: 18/1727 - 18/14759

Gbnr: 26/130

Adresse: MIDTSUNDET 12, 5918 FREKHAUG

Eigar/styrar/festar: ERVING S. RASMUSSEN

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbeta til:

postmottak@meland.kommune.no eller til

Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG.

Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

Kort utgreiing om arbeidet: VAR INGEN LEKKASJE PÅ SEPTIKTANK. RUSSET MED BETONG PÅ INNEN AV TANK.	
Arbeidet er utført av: ERVING S. RASMUSSEN	
Stad og dato: 29/6-18	Underskrift: 