

Risikovurdering og sluttkontroll for mindre jobber

Risikovurdering og sluttkontroll for mindre jobber 2.11

07-August-2018



Kunde	Fra
9999999 - BRAVIDA NORGE AS ELEKTRONISK FAKTURAADRESSE FAKTURAMOTTAK 8608 MO I RANA	Bravida Norge AS Damsgårdveien 131 5160 laksevåg Org. nr.: NO987582561MVA Avdeling: Bergen Elektro Service

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 72181882158 Ordrenavn: Klima Bergen Dato: 26. juni 2018 Saksbehandler: FLESLAND, FRODE	Klima Bergen Grasdal Skule 5918 Frekhaug	971 15 646

Installasjonssted/utstyr
Navn: Klima, Grasdal Skule, 7218 Elektro

Arbeidsbeskrivelse	
Dato	Beskrivelse
26.06.2018	Frakobling gammelt aggregat, tilkobling nytt

Beskrivelse	Verdi	Info
Risikovurdering - Anleggssikkerhet		
Er anvendelsen av installasjonen kjent?	Ja	
Har du nødvendige opplysninger om nytt og evt. eksisterende utstyr?	Ja	
Skal det monteres ladepunkt for elbil?	Ikke aktuelt	
Er behov for overspenningsbeskyttelse vurdert, og er kunden informert om konsekvensen av bytte fra "skrusikringer" til jordfeilautomater for beskyttelse mot brann- og berøringsfare?	Ikke aktuelt	
Er ytre påvirkninger å anse som normale i forhold til NEK 400 tabell 51A?	Ja	
Har du tatt hensyn til spesielle krav til installasjoner i våtrom og/eller badstu?	Ikke aktuelt	
Skal oppdraget gjennomføres med bruk av skjult varme?	Ikke aktuelt	
Skal oppdraget gjennomføres med bruk av utstyr som kan medføre fare for høye temperaturer (f.eks downlights)?	Ikke aktuelt	
Skal det etableres gjennomføringer i klimasperre i ditt ansvarsområde?	Ikke aktuelt	
Sluttkontroll - Visuell kontroll		
Er det valgt CE-godkjent utstyr og montert iht. produsentens anvisning?	Ja	
Er kabler og utstyr betryggende festet?	Ja	
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?	Ja	
Er jordelektroden tilkoblet?	Ja	
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom.	Ikke aktuelt	
Er alle gjennomføringer i brannskiller tettet?	Ikke aktuelt	
Er kabelvernsnitt valgt riktig i henhold til spenningsfall og strømføringssevne?	Ja	
Er effektbrytere/motorvernbytere riktig justert?	Ikke aktuelt	
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utl.strøm?	Ikke aktuelt	
Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsutstyr, nødstop og nullspenningsutløser?	Ikke aktuelt	
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene?	Ja	
Er anlegget tilstrekkelig merket?	Ja	
Er alle tilkoblinger riktig utført?	Ja	
Er det nødvendig adgang til drift og vedlikehold?	Ikke aktuelt	
Er selektiviteten i anlegget kontrollert? (Dersom dette er et krav)	Ikke aktuelt	
Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert eier/bruker?	Ikke aktuelt	
Sluttkontroll - Måling/prøving		
Er det målt kontinuitet i bekyttelsesledere og utjevningsforbindelser?	Ikke aktuelt	
Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord)	Ikke aktuelt	

Beskrivelse	Verdi	Info
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi.	Ikke aktuelt	
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?	Ikke aktuelt	
Er det målt adskillelse ved SELV- og PELV- kretser?	Ikke aktuelt	
Er det kontrollert spenningsfall?	Ikke aktuelt	
Er det foretatt polaritetskontroll?	Ja	
Er anlegget funksjonstestet?	Ja	
Montørens beskrivelse:		
Montørens beskrivelse av utført arbeid som omfattes av elsikkerhetsdokumentasjonen:	Oppkobling vent anlegg	

For installatørvirksomheten

01.07.2018



JANSEN, ANDERS