Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side
	G	1 av 1

Gjennomføringsplan

Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. søker
	27.08.2018	Hanne Rølvåm

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Postnr.	Poststed
	23	37				Meland	Fagerbakken 25A	5918	FREKHAUG

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PRO	Rehabilitering av pipe	1	Varme As 990561508		27.08.2018			☒
SØK	Rehabilitering av pipe	1	Varme As 990561508		27.08.2018			☐
UTF	Rehabilitering av pipe	1	Varme As 990561508				18.10.2018	☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐

 © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2016