

Kommunens saksnr.
18/1858

Vedlegg
G

Side
av

Plan for uavhengig kontroll

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| Ansvarlig kontrollerende | Foretak SmartCon AS | Org.nr 920244548 | Versjonsnr. 2018 | Dato 21.12.2018 | Signatur, ansv. kontrollerende  |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|---------|-------------|----------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| Eiendom/byggested | Gnr. 31 | Bnr. 19 | Festnr. | Seksjonsnr. | Bygn.nr. | Kommune Bergen | Adresse Gripavegen 21 | Postnr. 5918 | Poststed Frekhaug |
|--------------------------|------------|------------|---------|-------------|----------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|

Kontrollbeskrivelse

| Kontrollområde | Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.) | Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende | Dato for mottatt underlag | Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg) | Avvik sendt søker/ tiltaksøver (dato) | Åpne avvik sendt kommunen (dato) |
|-------------------------|--|---|------------------------------|--|--|---|
| Kontroll av Våtrom | MURMESTER WIIK, org.nr. 920542530 | Prosjekteringsunderlag, bildedokumentasjon fra utførelse og godkjenningsbevis for produkter som er brukt. | 07.12.2018. | Ingen | | |
| Kontroll av lufttetthet | AS NORDHORDLAND BYGG OG REHABILITERING org.nr. 920432069 | Bedriftens kvalitetsdokumentasjon. Kontroll av måleprotokoll | 07.12.2018 21.12.2018 | Ingen Ingen | | |