

Fra: Mona Didriksen <om-didri@online.no>
Sendt: 1. oktober 2014 11:56
Til: Postmottak Meland
Emne: Trafikksikkerhet

Hei.

Passerer daglig med bil over broen Flatøy-Meland. Her er farten 70 km/t. Når man kommer over broen finner man at syklister og gående som kommer fra Frekhaug må krysse vegen for å komme videre på sykkelstien på andre siden, om de kanskje skal inn til Litlebergen eller videre over broen mot Flatøy. Denne overgangen er ikke merket i hele tatt. Ikke noe fotgjengerovergangsskilt, ikke noe overgangsfeltstiper i vegbanen. Bevaremegvel for en farlig overgang. Den mest trafikkerte i hele Meland vil jeg tro.

Ha meg unnskyldt om det finnes en undergang som dere har tenkt skal brukes, men tenker kommunen at de gående og syklende skal krysse den trafikkerte vegbanen der bilene kjører forbi i 70 km/timen, så bør Meland kommune sikre sine myke trafikanter på en bedre måte. Håper dere ser på dette farlige krysset.

Hilsen Mona Didriksen
Klauvarinden