



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9173-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9173-2019
Veg nr.:	Fv. 245	fra Hp/km:	01 / 0,520	til Hp/km:	01 / 1,125
Strekning:	Adlandsvegen v/ Litlebergen - Meland kommune			Sted:	Adlandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Vedlikehold av mast				

Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid				
Fra dato:	27 mai 2019	Til dato:	29 mai 2019	Fra kl.:	09:00	Til kl.:	16:00
Annet: Korte stengninger (10 - 15 min.) kan forekomme. Unngå stengning ved stor / tett trafikk. Ved evt opphopning skal det åpnes.							

Region: Vest Region (2):

Avdeling: Hordaland Avd. (2): Avd. (3):

Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland Telefon: 95 845 124 Faks:

Adresse: e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90				Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 14.05.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder BKK Nett AS e-post: magnus.grottveit@bkk.no
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Ramudden AS e-post: bergen@ramudden.no
- Ansvarshavende: Frode Sandvik Tlf./e-post: 481 30 181 / frode.sandvik@bkk.no
 Stedsansvarlig(e): Daniel Jordal Tlf./e-post: 480 21 035 / daniel.jordal@bkk.no

- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Skysst / Nettbuss
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____

- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Buss i rute / utrykningskjøretøy må slippe gjennom med minimal venting.
 Unngå stengning (10 - 15 min) ved mye trafikk. Ved evt opphoping av kjøretøy innstilles arbeidet midlertidig.
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Lede disse trygt forbi arbeidsomr.
 Trafikkdirigenter og stedsansvarlig må ha godt samband.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

Bergen 14.05.2019 Arve Løtveit
 Sted Dato Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9173-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9173-2019
Veg nr.:	Fv. 245	fra Hp/km:	01 / 0,520	til Hp/km:	01 / 1,125
Strekning:	Ådlandsvegen v/ Litlebergen - Meland kommune			Sted:	Ådlandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Vedlikehold av mast				
Utførende av arb. varsling*:	Ramudden AS				
Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdal				
Ansvarshavende:	Frode Sandvik			Tlf./e-post:	481 30 181 / frode.sandvik@bkk.no
Stedsansvarlig(e):	Daniel Jordal			Tlf./e-post:	480 21 035 / daniel.jordal@bkk.no
Arbeidet utføres	fra dato:	27 mai	2019	Til dato:	29 mai 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:		
Skilt nr.:	Ant.:	
	110	4
	808.727	2
	362.50	3
	364.50	1
	149	2
	906	Etter behov

Merknader:


Arbeidstid er 09:00 - 16:00

Ventende trafikk fra nord kjører først når trafikk slippes forbi arbeidsområdet.

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Blankettfordeling:

<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Meland kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:		Statens vegvesen	
Bergen	14.05.2019	Arve Løvteit	
Sted*	Dato*	Sign. (etter fullmakt)*	

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9173-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9173-2019
Veg nr.:	Fv. 245	fra Hp/km:	01 / 0,520	til Hp/km:	01 / 1,125
Strekning:	Ådlandsvegen v/ Litlebergen - Meland kommune			Sted:	Ådlandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Vedlikehold av mast				
Ansvarshavende:	Frode Sandvik		Tlf./e-post:	481 30 181 / frode.sandvik@bkk.no	
Utførende arb.v.*:	Ramudden AS			Adresse: Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdal	

Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	27 mai	2019	Til dato:	29 mai	2019
					09:00 - 16:00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Myke trafikanter	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Påkørsel	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Smal og svingete veg	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	6
1: Påkørsel ved utsetting av arbeidsvarsling	3	2	6
2: Påkørsel/kollisjon av arbeidere/arbeidsbiler i arbeidsområdet	3	1	3
3: Høy fart forbi arbeidsstedet	2	3	6
4: Fallende gjenstander	3	1	3
5: Trafikale problemer i forbindelse med midlertidig stengt veg	1	3	3
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Utøve varsomhet og være oppmerksom på trafikk. Bruke godkjent arbeidstøy og bil med gult varselys som buffer.
- 2: Vegen holdes helt stengt i korte perioder. Manuell dirigering til å bistå trafikken, hjelpe den forbi når det er plass.
- 3: Skilte forvarsling iht skisse. Skilte 362.50 forbi arbeidsstedet.
- 4: Ingen oppholder seg under arbeid i høyden.
- 5: Manuell dirigering til å styre trafikken.
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "lilleggsopplysninger".)

Merknader: Utrykningskjøretøy og buss i rute skal passere uhindret.

Alle skilt etableres MED trafikkstrøm og fjernes MOT trafikkstrøm (slik at skilt 110 blir stående til slutt).

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Frode Sandvik** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9173-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9173-2019				
Veg nr.:	Fv. 245	fra Hp/km:	01 / 0,520	til Hp/km:	01 / 1,125				
Strekning:	Ådlandsvegen v/ Litlebergen - Meland kommune			Sted:	Ådlandsvegen				
Ansvarshavende*:	Frode Sandvik			Tlf./e-post:	481 30 181 / frode.sandvik@bkk.no				
Utførende entreprenør:	BKK Nett AS			Adresse:	Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad				
				(Ev.e-post)	magnus.grottveit@bkk.no				
Utførende arb. varsling*:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen				
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	913 798 317			(Ev. e-post:)	bergen@ramudden.no				
Stedsansvarlig(e):	Daniel Jordal			Tlf./e-post:	480 21 035 / daniel.jordal@bkk.no				
Arbeid som skal utføres*:	Vedlikehold av mast								
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)					
Fra dato:	27	mai	2019	Til dato:	29	mai	2019	09:00 - 16:00	

BKK Nett AS skal utføre vedlikehold av mast på Fv245 Ådlandsvegen på Holsnøy. Det vil bli nødvendig å plassere arbeidsbil med utstyr på siden av veien. På grunn av smal veg, vil det bli nødvendig å holde veien stengt i korte perioder (10-15 minutter). Når trafikken slippes forbi, slippes det først fra nord fordi det er her veien er smalest. Arbeidsbil vil fungere som buffer for arbeidssted med 906-hindermarkører til å markere arbeidsområdet.


Fartsgrense på stedet er 50 og 80 km/t.
ÅDT er 2000.



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9173-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9173-2019
Veg nr.:	Fv. 245	fra Hp/km:	01 / 0,520	til Hp/km:	01 / 1,125
Strekning:	Ådlandsvegen v/ Litlebergen - Meland kommune			Sted:	Ådlandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Vedlikehold av mast				
Ansvarshavende:	Frode Sandvik			Tlf./e-post:	481 30 181 / frode.sandvik@bkk.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Ramudden AS			Adresse:	Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	27 mai	2019	Til dato:	29 mai	2019





Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 14.05.2019		
Plan nr.: N9173-2019 Mime-nr: 19 / 233	Vedtak nr.: N9173-2019		
Veg nr.: Fv. 245 fra Hp/km: 01 / 0,520	til Hp/km: 01 / 1,125		
Strekning: Ådlandsvegen v/ Litlebergen - Meland kommune	Sted: Ådlandsvegen		
Arbeid som skal utføres: Vedlikehold av mast			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 27 mai 2019	Til dato: 29 mai 2019	Fra kl.: 09:00	Til kl.: 16:00
Utførende arb.v. Ramudden AS		Adr.: Lønningsflaten 39, 5258 Blomster	Arbeidets varighet
			09:00 - 16:00
Ansvarshavende: Frode Sandvik		Tlf./e-post: 481 30 181 / frode.sandvik@bkk.no	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9173-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9173-2019
Veg nr.:	Fv. 245	fra Hp/km:	01 / 0,520	til Hp/km:	01 / 1,125
Strekning:	Ådlandsvegen v/ Litlebergen - Meland kommune			Sted:	Ådlandsvegen
Utførende:	Ramudden AS				
Ansvarshavende:	Frode Sandvik				
Stedsansvarlig:	Daniel Jordal				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

