

Sjekkliste etter utført arbeid

Plugget vanntilkobling.



LINDÅS RØR & SANITÆR

Lindås Rør & Sanitær AS / Burkhovdane 1 / 5914 Isdalstø



Firma	
Firma/Navn:	Lindås Rør & Sanitær AS
Kontaktperson:	Heine Milde Nævdal
Adresse:	Burkhovdane 1
Postnummer:	5914
Sted:	Isdalstø
Telefon:	56357450
Epost:	firmapost@lindas-ror.no

Ordre	
Ordrenummer:	65670
Kontaktperson:	Mellingen, Rune

Tegnforklaring

= Ja = Nei = Ikke aktuelt

Jobbansvarlig	Frode Nævdal
---------------	--------------

Sjekkliste	Kommentar	
Opprydding	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anført brukt materiell, utstyr, timer og kjøring	<input checked="" type="checkbox"/>	
Låst dører etter avsluttet arbeid	<input checked="" type="checkbox"/>	
Leverte tilbake nøkler	<input type="checkbox"/>	
Etterglemt verktøy, materiell	<input checked="" type="checkbox"/>	
Er kunden blitt informert om evt. mangler ved det øvrige anlegg?	<input checked="" type="checkbox"/>	

Montør	
Fornavn:	Frode
Etternavn:	Nævdal
Dato:	29.05.2019
Signatur:	

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	32889
Firma/Navn:	Mellingen
Kontaktperson:	Rune
Adresse:	Sjøbrekka 14
Postnummer:	5939
Sted:	SLETTA
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Ådlandsvegen 152
Adresse:	Ådlandsvegen 152
Postnummer:	5919
Sted:	FREKHAUG

Kunde	
Navn:	Mellingen, Rune
Dato:	29.05.2019
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 65670



Skjema: "Sjekkliste etter utført arbeid: Plugget vanntilkobling."
Filnavn: TempImage.jpg



Skjema: "Sjekkliste etter utført arbeid: Plugget vanntilkobling."
Filnavn: TempImage.jpg

Bilder tilhørende ordre 65670



Skjema: "Sjekkliste etter utført arbeid: Plugget vanntilkobling."
Beskrivelse: IMG_1059, Filnavn: IMG_1059.jpg