

**Fra:** Post . <post@skarsvag-ror.no>  
**Sendt:** 25. november 2014 14:39  
**Til:** Postmottak Meland; Raymond Handeland  
**Emne:** Fwd: Gnr 38 Bnr 79 Meland  
**Vedlegg:** Rifsgård Gnr. 38 b.NR. 79-80-81-82.pdf; RIFSGÅRD SITUASJONSKART SOM VISER HVOR LEDNINGER ER LAGT.pdf

Hei!  
Vedr.  
Journal ID 12/3464 Arkivsak ID 12/549 datert 8/3-2012

Viser til mail sendt dere i går.  
Her har det skjedd en glipp her hos oss. Det viser seg at dette anlegget ikke er ferdig likevel, og at det gjenstår å sette ned slamskiller og ledning ut i sjø.  
Dette i henhold til vår søknad og godkjenning.

Vi vil komme tilbake med ny samsvarserklæring når resten av arbeidene er utført.

Beklager misforståelsen, og håper dere kan trekke vår søknad om ferdigattest tilbake.

Skulle det være noen spørsmål ta gjerne kontakt.

**På forhånd takk!**

**Kopi: Raymond Handeland i Trio Bygg Bergen as**

-

**Med vennlig hilsen**

Merete N. Skarsvåg  
**Skarsvåg Rør og Interiør as**

----- Videresendt e-post -----

Fra: **Post .** <[post@skarsvag-ror.no](mailto:post@skarsvag-ror.no)>  
Dato: 24. november 2014 kl. 11.14  
Emne: Re: Gnr 38 Bnr 79 Meland  
Til: Raymond Handeland <[Raymond@triobygg.no](mailto:Raymond@triobygg.no)>, [postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)

Hei!

Her kommer sluttdokumentasjon samsvarserklæring ferdigattest mrk. Prosjekt Refsgard.  
Samt kart som viser hvordan ledninger er lagt.  
Her er det endringer i forhold til skisse ved søknad, dette pga. Høyder etc.

Skulle det være noen spørsmål ta gjerne kontakt.

**Med vennlig hilsen**

Merete N. Skarsvåg  
**Skarsvåg Rør og Interiør as**

--

**Med vennlig hilsen**

Merete N. Skarsvåg  
**Skarsvåg Rør og Interiør as**