

**Oppdrag:**

Kontroll av inntak.

**Utførelse/resultat:**

Inntaket svever ca 1 meter over bunn. Det er ingen tegn til at ledning har vært i bunn.  
En del ansamling av is på sil. Rørledningen er ca Ø200 mm.  
Ingen tegn til brudd eller annen skade på ledning.  
Inntaket er på -9 meter dybde.

**Tilleggsbemerkninger:**

IMC Diving AS, 28.01.14



T. Hærum  
Dykkeleder



**DYKKERAPPORT**

**Ordrenummer:** 1016  
**Oppdragsgiver:** Meland Kommune  
**Object:** Inntaksledning  
**Dato:** 28.01.14  
**Sted:** Ådland

**Mannskap:**

Dykkeleder: T. Hærum  
Dykker 1: L-E. Lohne  
Dykker 2: C. Bødtker  
Dykker 3:  
Dykker 4:

**Dykkemetode:** Selvforsynt utstyr/SCUBA

**Jobbtype:** Inspeksjon

**Dokumentasjon:**

Foto  Video  Lydkommentar  Rapport

