

Dato:  
24.09.2015Saks nr.  
148409

Meland Kommune  
Postboks 79  
  
5906 FREKHAUG

Målepunktid.  
29106197Målernr.  
9536805Sakstype  
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse  
Meland Kommune  
  
5918 FREKHAUG  
Renseanlegg/pumpehus hovedvassverk Hestd

**Tilsyn av elektriske anlegg**

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av  
Knut Løtvedt

## Rapport fra kontroll utført den 22.09.2015

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

Med hilsen  
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt  
Saksbehandler

Meland Kommune Postboks 79  5906 FREKHAUG
--

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Meland Kommune Pumpeanlegg Hestdal 5918 FREKHAUG Renseanlegg/pumpehus hovudvassverk Hestd
---

Målepunktid. 29106197	Målernr. 9536805	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

### RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.**

### Rapport

Det ble ved kontroll den 22.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

#### HESTDAL VANNRENSE OG PUMPEANLEGG

*Kontroll av det elektriske anlegget på Hestdal vannrense og pumpeanlegg i forbindelse med revisjon av Meland Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektriske anlegg med utstyr.*

*Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.*

*Øyvind Buen var med som representant fra kommunen.*

*Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunens internkontrollsystem, sak 146941.*

- 1 Lokale Det ble ved stikkprøvekontroll ikke funnet noen feil eller mangler

RETTELSE ER UTFØRT AV:		Isolasjonsmotstand ved tilsyn:  M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring:  ..... M Ω	<b>Frist:</b>  <b>se vedlagt brev</b>
Dato	Underskrift monter	Kontroll utført av: Knut Løtvedt		<b>Knut Løtvedt</b> Mob: 932 50 955 knut.lotvedt@bkk.no
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	24.09.2015	Underskrift	