



Dato:  
21.05.2014

Saks nr.  
133291

Meland Kommune  
Postboks 79

5906 FREKHAUG

## Vedtak om utbedring av jordfeil. Rapport fra jordfeilkontroll utført den 20.05.2014.

Vedlagt følger rapport fra jordfeilkontroll i ditt elektriske anlegg.

Viser til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og tilhørende forskrifter. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) utfører tilsyn av elektriske anlegg tilknyttet BKK Nett AS sitt forsyningsnett.

**Det er i den forbindelse registrert lav isolasjonsmotstand (jordfeil) i ditt elektriske anlegg.**

Jordfeil kan føre til forhøyet brannfare og fare for elektrisk sjokk. I tillegg kan jordfeil også medføre ulempe og fare for naboer som er tilknyttet samme forsyningsnett.

**Du pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 20.06.2014,** jf. El-tilsynsloven §6 og fel §9. DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i kontrollrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert

Du kan klage på vårt vedtak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det må du i så fall gjøre innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal sendes via Det lokale elektrisitetstilsyn. Det vises til Forvaltningslovens §§ 28, 29 og 32. Videre gjøres oppmerksom på retten etter lovens §§ 18 og 19 til å se sakens dokumenter.

Du kan ta kontakt med oss på epost [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller telefon 55 12 95 00, helst mellom klokken 10:00 og klokken 14:30, dersom det er noen spørsmål.

Med hilsen  
BKK Nett AS  
Det lokale elektrisitetstilsyn

Helge Antoniazzi  
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Postadresse:  
BKK Nett AS  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

Besøksadresse:  
Kokstadvegen 37  
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00  
Telefax: 55 12 70 01  
E-post: [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no)  
Web: [www.bkk.no](http://www.bkk.no)

Org.nr: 994 302 299

Meland Kommune  
Postboks 79

5906 FREKHAUG

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Meland Kommune  
Sagstadvegen 76  
5918 FREKHAUG  
Sagstad skule

Målepunktid.  
27020693

Målemr.  
00228316

Sakstype  
Teknisk kontroll

#### RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.**

#### Rapport

Det ble ved kontroll den 20.05.2014 funnet følgende feil/mangler:

1 Inntak

I forbindelse med feilsøking på everkets lavspenningsnett ble det konstatert "jordfeil" på det elektriske anlegget. Jf. fel § 9

*Jordfeil på 2,1A målt på stikkabel til Sagstad Skule, Sagstadvegen 76. Kunde må snarest kontakte elektriker for lokalisering og utbedring av feil. Ansvarlig elektrovirksomhet må melde feilen rettet til BKK.*

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:	Isolasjonsmotstand etter utbedring:	<b>Frist:</b> <b>se vedlagt brev</b>
	M Ω	..... M Ω	
Dato	Underskrift montør		Kontroll utført av: Helge Antoniazzi
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig		21.05.2014 
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig		Dato