


| <b>Risikovurdering anlegg</b> |                    |  |                                  |
|-------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| Tiltakshaver:                 | Boligbygg Vest AS, | Side:   | <b>1 av 2</b>                    |
| Ansvarlig utførende:          | Staren AS          | Sist rev.   | 23.09.2016                       |
| Prosjekt:                     | Elvaåsen           | Dok.Id:   | 0202-003 S                       |
| Prosjektnr.:                  | 1056x              | Dato /sign.:  | 09.05.2017 Jon<br>Anders Knudsen |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Kontroll i henhold til:</b> |          |
| <b>Kontroll utført som:</b>    |          |
| <b>Sted/pel/parsell/akse:</b>  | Elvaåsen |

| Nr | Kontrollpunkter  | Godkjent | Ikke aktuelt | Kommentar  |
|----|--|----------|--------------|--|
| 1  | Skal vårt HMS-system samordnes med andre?                |          | X            |  |
| 2  | Har våre underentreprenører HMS-system?                  | X        |              | Bergsprenger følger sikkerhetsprosedyrer.  |
| 3  | Har alle ansatte fått nødvendig opplæring (bla HMS)?     | X        |              | Ansatte er sertifisert til den jobben de skal gjøre. Det er fokus på HMS i bedriften.                          |
| 4  | Introduksjon og opplæring av HMS til nye aktører         |          | X            |  |
| 5  | Ajourføre telefonliste                                   | X        |              | Digitalt på bedriftens system samt hengende i brakke.  |
| 6  | Opprette arkiv for sertifikater og andre godkjenninger   | X        |              | Tilgjengelig på kontor.  |
| 7  | Behov for eget stoffkartotek på anlegget?                | X        |              | Tegninger i brakke, ellers digitalt.   |
| 8  | Avviksbehandling og arkivering                           | X        |              | Det benyttes digitalt system.  |
| 9  | Oppbevarer diesel og andre væsker                        | X        |              | Diesel oppbevares i godkjente ADR-tanker som plasseres på skråning vekk fra elv.                               |
| 10 | Oppbevaring av sprengstoff                               | X        |              | Tas ansvar for av skytebas hos UE.   |
| 11 | Melding til Arbeidstilsynet oa                           |          |              |  |
| 12 | Gravetillatelse  | X        |              | Det søkes om gravemelding når arbeidet begynner i nye områder.   |
| 13 | Arbeid med eller i nærheten av høgspentlinjer. Varsling. |          | X            |  |
| 14 | Verneutstyr  | X        |              | Det er fokus på at alle går med riktig verneutstyr på anlegg.  |
| 15 | Førstehjelpsutstyr                                       | X        |              | Det finnes førstehjelpsutstyr i brakke.  |
| 16 | Har alle anleggsmaskiner nødvendige dokumenter?          | X        |              | Maskiner har godkjent årskontroll og jevnlig service.  |
| 17 | Behov for spesiell sikring av grunn                      |          | X            |  |
| 18 | Behov for ekstra sikring av grøft (grøftekasse)          |          | X            |  |
| 19 | Sikring av anleggsområdet                                | X        |              | Det plasseres tung sikring langs hull, byggegjerder ved behov, og manuell dirigering ved behov.                |
| 20 | Sikring og skilting av trafikkerte områder. Skiltplan    | X        |              | Skiltplan er uaktuelt, men det benyttes zebraskilt til merking av midlertidig vei, og infoskilt ved stengning. |
| 21 | Utarbeide spesiell branninstruks?                        |          | X            |  |

## Risikovurdering anlegg



|                      |                    |              |                               |
|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| Tiltakshaver:        | Boligbygg Vest AS, | Side:        | <b>2 av 2</b>                 |
| Ansvarlig utførende: | Staren AS          | Sist rev.    | 23.09.2016                    |
| Prosjekt:            | Elvaåsen           | Dok.Id:      | 0202-003 S                    |
| Prosjektnr.:         | 1056x              | Dato /sign.: | 09.05.2017 Jon Anders Knudsen |

| Nr | Kontrollpunkter   | Godkjent | Ikke aktuelt | Kommentar |
|----|---|----------|--------------|-----------|
| 22 | Behov for andre spesialinstrukser?  |          | X            |           |
| 23 | Skjema "Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass", best. nr. 369e  |          | X            |           |
| 24 | Dersom det skal utføres manuelt arbeid over lengre tid, skal det vurderes risiko for muskel- og skjelettplager. Se egen sjekklister |          | X            |           |

### Rapportert av:

**Dato:** 09.05.2017  
**Navn:** Jon Anders Knudsen

### Kontrollert av:

**Dato:**  
**Sign:**

### Godkjent av (signeres kun hvis krav i kontrakt):

**Dato:**  
**Sign:**