



Service rapporter for 2017

Hei

Sender over kopi av service rapporter for utførte servicer i 2017.

Kommune: Meland

Gjelder gnr : 28/28, !

Hilsen





SERVICERAPPORT

Service Mobilnr. 94970680

Kunde: TORBJØRN LILAND GNR: 28
 Arbeidssted: BNR: 28
 Anleggstype: AT 10 Kommune: HELAND
 Etter pollering: Ja Nei Funker godt
 Pumpekumtype:

Dato: <u>29/8-17</u>	Prøve stoffer		
Kontroll av visuell	I orden	Bør skiftes	
- Elektrisk kabel / skap	<u>OK</u>		KOF
-			BOF
- Slam mengde; %	<u>3</u>		SS
- Vann i anlegg	<u>OK</u>		NH4 - N
- Stromning	<u>OK</u>		Ntotal
- Låser	<u>OK</u>		Fosfor
Kontroll av pumpekum			
- Låser			
- Guiderør			
- Roropplegg			
- Tilbakeslagsventil			
- Pumpehus			
- Festeanordninger			
- Kontroll av pumpekum			

Signatur: [Signature]

Notater: ikke lukket, alt ok.



Service Mobilnr. 94970680

SERVICERAPPORT

Kunde:		GNR:	
Arbeidssted:		BNR:	
Anleggtype: AT		Kommune:	
Etter pollering: Ja Nei			
Pumpekumtype:			
Dato: 2		Prøve stoffer	
Kontroll av visuell	I orden	Bor skiftes	
- Elektrisk kabel / skap			KOF
-			BOF
- Slam mengde; %			SS
- Vann i anlegg			NH4 - N
- Stromning			Ntotal
- Låser			Fosfor
Kontroll av pumpekum			
- Låser			
- Guiderør			
- Roropplegg			
- Tilbakeslagsventil			
- Pumpehus			
- Festeordninger			
- Kontroll av pumpekum			

Signatur:

Notater:
