

## Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Majo Eigedom AS	Org.nr 986462929	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Magnus Lule</i>	Dato 20.08.2018	Versjonsnr. 1
Eiendom/ byggested	Gnr. 27	Bnr. 261	Postnr. 5918	Adresse Måldekeiv 86	Poststed Frekhaug

## Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltaksøver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
kontroll våtrom i bolig	Villanger & Sønner AS 925580376	tegninger og arbeidsgrunnlag				
tetthet i bolig	Villanger & Sønner AS 925580376	protokoll for trykktest				