

---

**Fra:** Karl Johannes Romarheim  
**Sendt:** fredag 10. mai 2019 10:11  
**Til:** Marianne Aadland Sandvik  
**Kopi:** Gunn-Torhild Ramslien  
**Emne:** SV: Nedbrenning av hytte, gbnr. 27/39  
**Vedlegg:** Fwd: VS: Vedr. brenning av hytte på gbnr. 27/35, 39; Re: SV: Austre Heiane 8 G.nr.27 b.nr.35 / 39. Meland kommune.; SV: Austre Heiane 8 G.nr.27 b.nr.35 / 39. Meland kommune.; VS: Austre Heiane 8 G.nr.27 b.nr.35 / 39. Meland kommune.; Sjekklister for nedbrenning av objek1.docx; IMG\_2550.jpg; IMG\_2551.jpg; IMG\_2567.jpg; Sjekklister nedbrenning, ferdigutfylt.pdf

Hei,

Her er dokumentasjon frå ned brenning av hytte. Beklagar sein svar!

Ta kontakt om noko er manglar eller er uklart!

Mvh

**Karl Johannes Romarheim**

Brannsjef

Nordhordland brann og redning

E-post: [karl.johannes.romarheim@lindas.kommune.no](mailto:karl.johannes.romarheim@lindas.kommune.no)

Telefon: +47 408 41 270 | Kundesenter: +47 57 37 50 00

<https://www.facebook.com/Nordhordland-brann-og-redning/>



---

**Fra:** Marianne Aadland Sandvik  
**Sendt:** 1. april 2019 10:02  
**Til:** Karl Johannes Romarheim  
**Emne:** Nedbrenning av hytte, gbnr. 27/39

Hei

Eg jobbar på byggesak i Meland kommune. I januar 2018 gav vi løyve til å brenne eksisterande hytte på gbnr. 27/39 og løyve til oppføring av ny hytte. Vi har ved to anledningar fått melding om at hytta ikkje vart sanert for forureina materiale før hytta vart brent. Kven var ansvarlege for dette oppdraget, og har de dokumentasjon på korleis oppdraget vart utført?

Med venleg helsing

Marianne Aadland Sandvik

Juridisk rådgjevar

Meland kommune

e-post: [marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no](mailto:marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no)

