

Avviksmelding for avfall, fotballhall Kvernbit IL

Viser til merknad vedrørende ferdigattest, fotball hall på Fossemyra, Kvernbit IL

Da denne hallen hovedsakelig består av Sandwich yttervegger, som består av stålplater med PIR kjerne lar denne seg ikke sortere.

For å utbedre dette må en planlegge bedre slik at en får mindre kapp, eller gjenbruk av kapp, for å redusere mengden avfall til gjenvinning.

Raymond Valdersnes

Hugaas entreprenør AS

.....