

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av stålpipemontering

0/40908+40922

Eiendommens adresse <i>Orrhøyen 33</i>		Gnr <i>9</i>	Bnr <i>89</i>	Tlf <i>22283110</i>
Eier		Montør		
Navn: <i>Polygon 9/s</i>		Navn: Murmester Asbjørn Herland As		
Adresse: <i>P.B. 4447</i>		Adresse : Storåsen 39		
Postnr og Poststed: <i>8608 Mo i Rana</i>		Postnr og Poststed: 5132 Nyborg		
Ildstedets type og fabrikkat <i>Jedul F 370 Advance</i>		Brenselstype <i>ved</i>		
Skorsteinstype og fabrikkat <i>Jedul N.VI.2000</i>		Skorsteinens diameter <i>115</i>	Antall ildsteder på skorsteinen <i>1</i>	
Installasjonen kontrollert av	Adresse	Postnr	Poststed	

FØLGENDE BLE KONTROLLERT AV MONTØR UNDER INSTALLASJON

Kontrollpunkt

	OK	Ikke OK
Er skorsteinen montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er høyde over tak kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplass?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
..... <i>21/11-19 A. Herland</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sted		
Dato		
Montørens signatur		

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfyllt sjekkliste

OK Ikke OK

Visuell kontroll

Annet

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

Bergen *25/11-19* for *Arzini Vekkeingeniør*

Sted Dato Kontrollens signatur
Olav Eno Hjorth

Sørg for at denne siden blir utfyllt, og oppbevar denne sammen med bruks og monteringsanvisning. Dette skal fremvises ved brannsyn. Det er et verdipapir for boligen.

Varme As
Minde Alle'40
5068 Bergen

www.varme.no
Tlf. 55381150
Fax.55381151