

88-101 Servicerapport



Meland Kommune - Drift og vedlikeholdsavd.

Frekhaug
5918 FREKHAUG

v/ Nils Olsen

Deres referanse:

Vårt ordrenummer:
20001087

Dato:
BERGEN, 18.12.2014

Servicerapport

Vi viser til vår avtale og oversender herved servicerapport etter avsluttet servicebesøk.

Undertegnede vil ta kontakt for å avklare videre arbeider eller beslutninger i forbindelse med noterte avvik.

Vi håper dere er tilfreds med de tjenestene GK leverer. Er det forhold dere ønsker å ta opp med oss ser vi gjerne at dere gjør det så snart som mulig slik at vi kan få korrigert leveransen.

Vi takker for at du bruker GK som serviceleverandør og håper på et fortsatt godt samarbeid.

Servicerapport for besøk 1 av 1, utført i uke Neste besøk er berammet til: Desember 2015

Kunde	Meland Kommune - Drift og vedlikeholdsavd.	
Avtalenavn	Meland Kommune-Serviceavtale	
Adresse (Bygg)	Havnevegen 41 A	
Postnr. / sted	5918	FREKHAUG
Kontaktperson (Bygg)	Nils Olsen	
Ordrenummer (GK)	20001087	
Kundeansvarlig (GK)	Guttorm Dale	
Telefon	92845538	
Utførende (serv.tekn.)	Ronny Sleire	

Generelt

Vi har gjennomført avtalt service på nedenstående anlegg i henhold til avtalens oppdragsbeskrivelse. Anlegg som ikke er rapportert med avvik er funnet i orden i forhold til tiltenkt funksjon. Du vil bli kontaktet for nærmere gjennomgang av avvikenes betydning for anleggenes driftstilstand, slik at nødvendige tiltak kan bli avtalt og iverksatt etter dine prioriteringer. Noterte avvik hvor det ikke er ført prisestimat krever ytterligere utredninger eventuelt at avvikene utbedres etter regning basert på timepriser regulert i avtalen.



Forklaringer

Avviksformer:

- **HMS** er manglende sikkerhet for gjennomføring av ulike oppdrag.
- **System** er tekniske feil/mangler på installasjonene. Der priser eller estimater ikke fremkommer kan det mangle nødvendig informasjon, og/eller være behov for ytterligere undersøkelser/avklaringer.
- **Energi** er avvik ift faktisk installasjon som påvirker byggets energiforbruk.
- **Materiell** er registrering av behov for fremtidige oppgaver. For eksempel anskaffelse av forbruksmateriell til neste planlagte vedlikeholdsbesøk.

Status:

- **Åpen**; p.t. ikke vurdert av kundeansvarlig
- **Tilbud gitt**; Eget tilbud avgitt for angjeldende avvik
- **Godkjent (kan faktureres)**; Utbedring utført
- **Under arbeid**; Utbedring pågår

Anlegg/systemer som inngår i avtalen

Systemnr	Betjener	Plassering
36.002		Vifterom over teknisk etat

Noterte avvik

Registrert dato	Systemnr.	Avviksform	Navn	Beskrivelse	Status	Estimat (eks. mva)
08.12.2014	36.002		3602	Kontrollert anlegg. Dette ser ut tli å fungere som det skal. Anlegg går relativt ubelasta 31 Hz. Lite pådrag av varme. Ikkje termometer med unntak av tillufta. Denne viser 18 grader. Bytta reim på avtrekk. Ligg reserve til begge viftene. Bør monterast vannlås til aløp fra gjenvinner	Til info	

Utskriftsdato: 18.12.2014

Med vennlig hilsen
GK NORGE AS

Guttorm Dale

Avdelingsleder

E-post : guttorm.dale@gk.no

Telefon: 55 94 50 38 Mobil: 92845538