

Dato:  
24.09.2015Saks nr.  
148408

Meland Kommune  
Postboks 79  
  
5906 FREKHAUG

Målepunktid.  
27036595Målelnr.  
9522871Sakstype  
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse  
  
Meland Kommune  
Holmeknappen 19  
5918 FREKHAUG  
Holmestova

**Tilsyn av elektriske anlegg**

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av  
Knut Løtvedt

## Rapport fra kontroll utført den 22.09.2015

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnett.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

Med hilsen  
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt  
Saksbehandler

|  |
|--|
| Meland Kommune<br>Postboks 79<br><br>5906 FREKHAUG |
|--|

|   |
|---|
| Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse<br>Meland Kommune<br>Holmeknappen 19<br>5918 FREKHAUG<br>Holmestova |
|---|

|                          |                     |                              |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| Målepunktid.<br>27036595 | Målernr.<br>9522871 | Sakstype<br>Teknisk kontroll |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|

#### RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.**

#### Rapport

Det ble ved kontroll den 22.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

#### HOLMESTOVA

*Kontroll av det elektriske anlegget på Holmestova i forbindelse med revisjon av Meland Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektriske anlegg med utstyr.*

*Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.*

*Øyvind Buen var med som representant fra kommunen.*

*Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunens internkontrollsystem, sak 146941.*

- 1 Lokale Det ble ved stikkprøvekontroll ikke funnet noen feil eller mangler

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| RETTELSE ER UTFØRT AV: | Isolasjonsmotstand ved tilsyn:<br><br>M Ω   | Isolasjonsmotstand etter utbedring:<br><br>..... M Ω | <b>Frist:</b><br><br><b>se vedlagt brev</b>  |
| Dato                   | Underskrift montør<br> | Kontroll utført av:<br>Knut Løtvedt                  |  <b>Knut Løtvedt</b><br>Mob: 932 50 955<br>knut.lotvedt@bkk.no |
| Dato                   | Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig  | Dato   | Underskrift  |