
Målepunktadresse

Mo 3
5729 MODALEN

Bueiningsnr:
Målerplassering:

Strømmåler: 6970631409663163

Anleggsnr.

1011407 001

Inspektør

Stian Bolstad

Rapportnr:

92

Dato for kontroll:

27.10.2022

Utskriftsdato

09.02.2023

Kontrolltype

Inspeksjon/Nyanlegg

Rapport fra tilsyn utført 27.10.2022, anleggsnr.: 1011407 001

I samsvar med "lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr" (el-tilsynslova) og forskrifter med heimel i denne lova, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg knytt til Modalen Kraftlag SA sitt forsyningsnett. Dykkar anlegg er underlagt offentlig tilsyn som vert utført av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynslova §3 og fel §7.

Eit elektrisk anlegg skal vere i ein slik stand at det ikkje byr på fare for liv, helse og materielle verdiar, jf. el-tilsynslova § 2. Nærmare regelverk om krav til anlegget, er gjeve i "forskrift om elektriske lavspenningsanlegg" (fel.)

De vert med dette pålagt å rette påviste feil / manglar med tilbakemelding til Modalen Kraftlag SA snarast og seinast innan 10.05.2023, jf. el-tilsynslova § 6 og fel § 9. DLE grunngjev vedtaket med at krava i el-tilsynslova § 2 ikkje er oppfylt.

Ei nærmare grunngjeving for vedtaket er gjeve i tilsynsrapporten, som viser til kva forskriftskrav som ikkje er oppfylt og kva faktiske funn som ligg til grunn for denne vurderinga.

Bakgrunn for vedtaket:

De har tidlegare motteke førehandsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriv dei feil / manglar som blei påpeikt ved vår kontroll.

Vi har ikkje motteke merknader frå dykk innan tilbakemeldingsfristen i førehandsvarsel, og dei påviste feil / manglar er pr. dato ikkje stadfesta retta av registrert elektroinstallatør.

De har rett til å klage på dette vedtaket, jf. forvaltningslova §§ 28 - 36. Klagefristen er tre veker frå de mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ein eventuell klage skal sendast DLE.

De har rett til å gjere dykk kjent med sakens dokument, jf. forvaltningslova §§ 18 -19.

Når Det lokale eltilsyn mottar dokumentert stadfesting på at retting av påpeikte feil / manglar er utført, vil saka verta avslutta.

Med helsing

DLE-ansvarleg Per Bjarte Hanstveit
Modalen Kraftlag SA

Postadresse

Modalen Kraftlag SA
Balane
5729 MODALEN

Internett

www.modalenkraftlag.no

Epost

post@modalenkraftlag.no

Telefon

95962186

Telefax

Målepunktadresse

Mo 3
5729 MODALEN
Bueiningsnr:
Målerplassering:
Strømmåler: 6970631409663163

Anleggsnr.
1011407 001

Inspektør
Stian Bolstad

Rapportnr:
92

Dato for kontroll:
27.10.2022

Utskriftsdato
09.02.2023

Kontrolltype
Inspeksjon/Nyanlegg

Påviste feil må rettes av installatør**Tavle 2.etg**

1. Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. FEL § 20
Det manglet noe avdekning/kapsling i tavle 2.etg.

kjøkken

2. Utstyr/anleggsdel manglet jordforbindelse. Jf. FEL § 21
Det manglet jordforbindelse til oppvaskemaskin

Sikringskap

3. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32
kursoversikt i sikringskap oppdateres.

Hovedtavle.

4. Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. FEL § 32
Hovedtavle var ikke merket med adgang kun for sakkyndig og instruert personell.

Dokumentasjon

5. Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. Jf. FEL § 13
Eier kunne ikke fremlegge samsvarserklæring og rapport etter sluttkontroll, samt annen relevant teknisk dokumentasjon utstedt av elektroinstallatør. Det gjelder dokumentasjon for hele det elektriske anlegget.

Dokumentasjonen som mangler er verdipapirer som skal overleveres til eier av installasjonen, fra den som forestår installasjonen (installatør). Dokumentene skal følge installasjonen for ettertiden.

RETTING ER UTFØRT AV:**Det lokale elektrisitetstilsynet**

Dato

Underskrift montør

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Modalen Kraftlag SA
Balane
5729 MODALEN

Internett

www.modalenkraftlag.no
Epost
post@modalenkraftlag.no

Telefon

95962186
Telefax