

Piperehabilitering - Sjekkliste og kontrollerklæring

11485

Info - Firma	
Firma:	Smart Varme AS
Adresse:	Minde Allé 4
Postnummer:	5063
Sted:	Bergen
Telefon:	55 70 65 82
Epost:	post@smartvarme.no

Info - Kunde	
Kundennummer:	103211
Firma/Navn:	Rolf Wermundsen
Kontaktperson:	
Adresse:	Grønliveien 39
Postnummer:	1056
Sted:	Oslo
Telefon:	93041983
Epost:	rolf.wermundsen@gmail.com

Ordre	
Ordrenummer:	11485
Kontaktperson:	

Leveringsadresse (hvis annen)	
Firma/Navn:	Bruvikvegen 978
Adresse:	,
Postnummer:	5285
Sted:	BRUVIK

Tegnforklaring		
<input checked="" type="checkbox"/> = Ja	<input checked="" type="checkbox"/> = Nei	<input type="checkbox"/> = Ikke aktuelt

Tilleggsinfo leveringsadresse	
Gårdsnummer	151
Bruksnummer	41

Info om skorsteinen	
Tidligere dimensjon	24x24
Ny dimensjon	Ø150
Antall ildsteder på skorsteinen	2
Skorsteinshøyde	10
Type rehabilitering	Stålforing CE 0432-CPR-00095-110

Kontrollpunkt montør:	<Kommentar>	
Er skorsteinsforingen montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Har skorsteinen passende dimensjon?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Er det feieluke?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Er arbeidet utført ihht. produktdokumentasjon og monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Er skorsteinen høy nok ihht. gjeldende brannforskrift?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Evt kommentarer:		

Montør	
Navn:	Zbyszko Wojciech Wiaderek
Dato:	16.09.2022
Signatur:	