



Osterøy kommune v/teknisk drift va  
Postboks 1  
5293 LONEVÅG

Referansar:  
Dykkar: Andreas Sylta  
Vår: 23/709 - 23/10929


Saksbehandlar:  
Marit Nedreli  
marit.nedreli@osteroy.kommune.no

Dato:  
24.05.2023

## Kommunalt avlaup Raudberget - tilsynsrapport

Det vert synt til varsel om tilsyn i brev av 02.03.2023 for kommunalt avlaup Raudberget, jf. Forskrift om begrenning av forurensning (ureningsforskrifta) § 13-2.

Det vert vidare synt til motteken e-post av 03.04.2023 med vedlegg.

Tilsynsområde:	Tilbakemelding motteken 03.04.2023	Tilsynsmerknader og krav:
Kart med oversikt over anlegget		Det må sendast inn oppdatert kart når leidningane er innmålte.
Kva einingar som er tilkopla anlegget og tal pe	Sjå kartutsnitt. 20 pe.	Ut frå motteke kartutsnitt vert det lagt til grunn at eigedomane gbnr. 101/55, 101/33, 101/52, 101/79, 101/75, 101/66, 101/67, 101/83, 101/80 er tilkopla anlegget.
Leidningstrase	Plassering er i området det er markert med raud penn på kartet. Innmåling av trase og innlegging av justert trase vert utført i løpet av 2023. Opprinneleg leidningsnett er frå 1984, men delar av dette er nok oppgradert i samband med utbyggingar og	Det må sendast inn melding om utført innmåling og registrering.

	omlegging av røyr.	
Utslepp til resipient	Utsleppstad er Kleppsvågen -25 meter djupn.	Er krava i Fylkesmannen i Hordaland sitt vedtak av 05.04.1979 utført?
Teknisk reinseløysing	Slamavskiljar på 25 m <sup>3</sup> . Bygd i 1995. Tømmefrekvens: årleg tømming (52 veker).	Er krava i Fylkesmannen i Hordaland sitt vedtak av 05.04.1979 dokumentert oppfylt?
Driftsjournal		Krav om etablering av driftsjournal.
Kontrollrutinar og prøvetakingsresultat	Det er ikkje teke prøvar av innløp eller utløp.	Krav om etablering av kontrollrutinar.  Krav om registrering og innsending av prøvetakingsresultat.
Internkontroll		Krav om etablering av internkontroll.
Driftsinstruks		Krav om etablering av driftsinstruks.
Føring av avvik	I samband med tømming rapporterer utførande firma ved avvik.	Krav om etablering av rutinar for føring og oppfylging av avvik.
Kopi av løyve med eventuelle vedlegg.	Slamavskiljaren er plassert tett opp til eksisterande bygg i næringsområde.  Området rundt slamavskiljaren er bygd ut i fleire etappar, og kart inneheld mogelegvis enkelte avvik.	Fylkesmannen i Hordaland sitt vedtak av 05.04.1979, sjå vedlegg.

Frist for tilbakemelding og innsending av dokumentasjon er 15.09.2023.

Med helsing

Tore Johan Erstad  
leiar

Marit Nedreli  
fagansvarleg byggjesak

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.*

**Vedlegg:**  
FMVL-vedtak 1979