

OSTERØY KOMMUNE TEKNISK DRIFT
5282 LONEVÅG

Vår ref: 2023/129516
Dato: 22. juni 2023
Org.nr: 985399077
Unntatt offentlighet:

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Tilsynskvittering

Tilsynsdato 22. juni 2023

Type tilsyn Fysisk inspeksjon første gang

Faktabeskrivelse om tilsynsobjektet/ene

Forsyner område Valestrand-Hauge-Lonevåg, ca . 2700 fastboende.
Råvannskilde er Askelandsvatnet - inntakspunkt er på ca 20meters dyp . Vannet tas ut på ca 18 m.
Nedbørfeltet er klausulert . Det er ikke forbud mot beiting, men det foregår ikke organisert beiting.
Vannet blir behandlet med membranfiltrering og UV-desinfeksjon, klor i reserve.
Membranriggen består av 40 rør
UV anlegg, UV dosering 40mWs/cm3

Råvannsuttaget i 2022 var på 653852 m3
Vannproduksjon i 2022 var på 400293 m3

Til stede under tilsynet

Fra OSTERØY KOMMUNE TEKNISK DRIFT

Andreas Sylta, Roald Hovden, Torbjørn Mjelde.

Fra Mattilsynet

Victor Martin Horvath, Ole Cristian Bjørgo.

Mattilsynets beskrivelse fra tilsynet

www.mattilsynet.no

Mattilsynet
Region Sør og Vest

Saksbehandler: Victor Martin Horvath
Tlf: 22400000 / 22779098
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefax: 23216801

Dette er Mattilsynets beskrivelse av hva vi så på tilsynet. Beskrivelsen skal brukes for å vurdere om det er nødvendig å følge opp saken. Det er viktig at du melder fra til oss raskt dersom du har umiddelbare kommentarer eller presiseringer etter tilsynet.

Snart får du også tilsendt en rapport. I den får du se våre vurderinger og du får informasjon om eventuell videre oppfølging. Du kan også komme med dine vurderinger og innspill etter å ha lest dette.

Hjemmel for tilsyn

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn i matloven § 23, dyrevelferdsloven § 30, dyrehelsepersonelloven § 24, kosmetikkloven § 16 og forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek § 18.

Dette så vi på

Askelandsvatn vassverk (Vannforsyningssystem)

1. VANNBEHANDLING: FAREKARTLEGGING DEL 1 - GJENNOMFØRING (DVF §6 1. ledd)
2. VANNBEHANDLING: FAREKARTLEGGING DEL 2 - OPPDATERING (DVF §6 4. ledd)
3. VANNBEHANDLING OG HYGIENISKE BARRIERER (DVF §13)
4. VANNBEHANDLING: DRIFT OG VEDLIKEHOLD (DVF §13 3. ledd)
5. VANNFORSYNINGSSYSTEM: Registrering av de som er i drift (DVF §17)

Observasjoner på tilsynet

Askelandsvatn vassverk (Vannforsyningssystem)

1. **VANNBEHANDLING: FAREKARTLEGGING DEL 1 - GJENNOMFØRING (DVF §6 1. ledd)**
Farekartlegging ble gjennomført i 2021.
2. **VANNBEHANDLING: FAREKARTLEGGING DEL 2 - OPPDATERING (DVF §6 4. ledd)**
Dere har ingen skriftlige rutiner for hvilke kriterier som utløser en oppdatering av farekartlegging.
3. **VANNBEHANDLING OG HYGIENISKE BARRIERER (DVF §13)**
Dere har ingen prøvetakingspunkt etter membranfiltrering men har prøveuttak etter UV-anlegg.
4. **VANNBEHANDLING: DRIFT OG VEDLIKEHOLD (DVF §13 3. ledd)**
Dere har ingen faste rutiner for gjennomgang av registrerte avvik.
5. **VANNFORSYNINGSSYSTEM: Registrering av de som er i drift (DVF §17)**
Vannbehandlingsprosessen er ikke oppdatert i Mattilsynets datasystemer.

Observasjonene utgjør grunnlaget for videre oppfølging.

Annen informasjon

Faktaarket «Informasjon ved tilsyn» kan finnes på www.mattilsynet.no/informasjonvedtilsyn