

Matrikkel: Gnr 30: Brnr 17  
 Kommune: 1260 RÅDØY KOMMUNE  
 Adresse: Vågenesvegen 82, 5936 MANGER

Takstforum Vest AS  
 Steinsvikskrenten 10, 5239 RÅDAL  
 Telefon: 90 58 80 25



#### **Terrasse, balkonger, trapper os - Fritidsbolig**

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikkprøvinger. Rekkverk kontrolleres.

#### **Trapper og ramper**

|                                      |                          |       |
|--------------------------------------|--------------------------|-------|
| Beskrivelse:                         | Bratt hemstrappe av tre. | TG: 2 |
| Tilstandsundersøkelse/tilstandsgrad: |                          |       |

#### **Balkonger, terrasser os.**

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| Beskrivelse:                         | Sørvestvendt treterrass i front, ca 34 m <sup>2</sup> . | TG: 1 |
| Tilstandsundersøkelse/tilstandsgrad: |   |       |

#### **Piper og ildsteder - Fritidsbolig**

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feiluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale.

#### **Piper, plassbygde ildsteder m.v.**

|                                      |  |       |
|--------------------------------------|--|-------|
| Beskrivelse:                         | Enkeltlopet teglpipe<br>Tilbygget stue. Lettelementveis med Jotul stålinnsts. Feiluke. | TG: 1 |
| Tilstandsundersøkelse/tilstandsgrad: | Det er ikke opplyst om det foreligger kjente påbud relatert til skorstein og ildsted.  |       |

#### **Kjøkken - Fritidsbolig**

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktårneutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

#### **Kjøkkeninnredning**

|                                      |  |       |
|--------------------------------------|--|-------|
| Beskrivelse:                         | Ikea innredning med fronter i hvit profil. Bøk benkeplate. Dobbeltståvask. Hvide fliser på vegg over benk.<br>Integritt keramisk topp og stekeovn. Ventilator i hette.                     | TG: 1 |
| Tilstandsundersøkelse/tilstandsgrad: | Alminnelig brukssituasjon. Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert unormale fuktverdier i kjøkkenbenken eller andre utsatte områder denne på beføringsdagen. |       |