

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjeld							
Eigedom/ byggjestad	Gnr. 60	Bnr. 18	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.	Kommune Radøy
	Adresse Solendvegen 52				Postnr. 5936	Poststad Manger	

Ferdigattest	
Tilfredsstiller tiltaket krava til ferdigattest?	☒ Ja ☐ Nei Dersom nei, fyll ut informasjonen nedanfor
Det står att følgjande arbeid av mindre vesentleg betydning som vil bli utført innan 14 dagar:	Dato
Type arbeid	
Stadfesting av at desse arbeida er utførte vil vere kommunen i hende innan: Dato	

Oppdatert dokumentasjon	
Er det utført ikkje søknadspåttige endringar/justeringar i forhold til løyvet?	
☐ Ja ☒ Nei	Dersom ja, legg ved oppdatert situasjonsplan, teikningar eller dokumentasjon som viser kva som er utført.

Sluttrapport for avfall	
Sluttrapport av	Dato Ikkje relevant
skal leggjast ved søknaden	
Ansvarleg søker forpliktar seg til å sjå til at sluttrapporten vert ajourført og oppbevart	
Vedlegg nr. K -	

Varmesystem			
Energiforsyning		Varmefordeling	
☒ Elektrisitet	☐ Sol	☐ Vassboren golvvarme	☒ Luftoppvarming
☒ Biobrensel	☐ Gass	☐ Vassboren radioator	☒ Kamin/omn/peis
☐ Varmepumpe - luft	☐ Olje/parafin	☒ Elektriske varmekablar	☐ Anna
☐ Varmepumpe - berg/sjø	☐ Anna	☐ Elektriske panelomnar	
☐ Fjernvarme/spillvarme			
Ikkje relevant			

Erklæring	
☒ Ein stadfester at tilstrekkeleg dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert eigaren av byggverket	

Vedlegg			
Beskriving av vedlegg	Gruppe	Nr. frå – til	Ikkje relevant
Situasjonsplan, avkøyringsplan	D	–	☒
Teikningar, plan, snitt, fasade	E	–	☒
Utgreiingar/kart	F	–	☒
Gjennomføringsplan	G	1 – 1	☐
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskriving	K	–	☒
Bustadspesifikasjon i matrikkelen	H	–	☒
Uttaler frå andre offentlege myndigheiter	I	–	☒
Andre vedlegg	Q	1 – 2	☐

Underskrifter			
Ansvarleg søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshavar (berre for tiltak utan ansvarleg søker pbl § 20-4)	
Føretak Ing. Taule AS		Namn Ingunn Halland	
Kontaktperson Karl Atle Taule	Telefon Mobiltelefon 90866010	Kontaktperson	Telefon Mobiltelefon
E-post atle@ing-taule.no		E-post Ingunnhal@hotmail.com	
Dato 25/6-18	Underskrift Karl Atle Taule	Dato 25/6-18	Underskrift Ingunn Halland
Gjenta med blokkbokstavar Karl Atle Taule		Gjenta med blokkbokstavar Ingunn Halland	

Gjennomføringsplan

Eigedom/ byggjestad	Gnr. 60	Bnr. 18	Festent.	Seksi.nr.	Bygn.nr.	Kommune Radøy	Adresse Solendvegen 52	Postnr. 5936	Poststad Manger
Versjonsnr. 06							Dato 25/6-18		Signatur ansv. søker <i>Ing. Taule</i>


Beskriving av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i resp. prosjektering, utføring og kontroll)			Namn og org.nr. på føretaket		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring skal erstattes med dato når denne ligg føre				Set kryss når arbeidet innan ansvarsområdet er avslutta
Alle fagområde i tiltaket	Beskriving av ansvarsområde henta frå erklæring om ansvarsrett	Tiltaks- klasse	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)								
SØK	Ansvarlig søker	1	1	Ing. Taule AS-988103381					
PRO	Arkitektur	1	1	Urban Rabbe ARK AS-979516614	16/3-16				
PRO	Grunn/terreng/radonsikring, våtrom, tetthet	1	1	Ing. Taule AS- 988103381		20/12-16			
PRO	Bunnledninger med minirens	1	1	Ing. Taule AS- 988103381		20/12-16			
PRO	Betongarbeid	1	1	J.T.Murerservice AS-989114778		20/12-16			
PRO	Sanitæranlegg	1	1	StendalVVS AS-980626180		9/8-17			
PRO	Ventilasjon	1	1	SIMM AS-987872756		12/1-18			
Kontroll	Kontroll prosjektering våtrom/tetthet	-	-	Kleivdal AS- 916271654		9/8-17			
UTF	Plassering	1	1	Vest Oppmåling AS- 987321679				18/6-18	
UTF	Grunn/terreng, radonsikring.Bunnledn/minirens	1	1	Terje Halland- 971236744				14/6-18	
UTF	Betongarbeid	1	1	J.Tangerås Murerservice AS org nr989114778				14/6-18	
UTF	Tømrerarbeid	1	1	Ing. Taule AS- 988103381				25/6-18	
UTF	Mur, flis, membran	1	1	FargehusetVillangerAS-989007858				14/6-18	
UTF	Sanitæranlegg	1	1	Stendal VVS AS-980626180				14/6-18	
UTF	Ventilasjon	1	1	SIMM AS-987872756				18/6-18	
Kontroll	kontroll utførande våtrom/tetthet	-	-	Kleivdal AS- 916271654				25/6-18	
		-	-						
		-	-						



Q1

Radøy, gnr 60 bnr 18,
Data på innmålt Fasadeliv

18.06.2018



PunktID	N-koord.	Ø-koord.	Høyde
H1	6729880,30	285734,85	
H2	6729877,06	285740,47	
H3	6729870,83	285736,87	
H4	6729874,09	285731,26	
H5	6729888,61	285720,46	
H6	6729882,38	285716,86	
H7	6729877,35	285725,60	
H8	6729883,58	285729,18	
HØYDE GULV	6729882,02	285731,66	42,03
Planert	6729885,72	285730,42	41,54

Kommunens saksnr. 6/677

Vedlegg G

Side 1 av 1



Internsikring AS

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende		Foretak		KLEIVDAL TAKSERING AS		Org.nr		916271654		Versjonsnr.		Dato		25.06.2018		Signatur, ansv. kontrollerende		<i>[Signature]</i>								
Eiendom/byggested	Gnr.	Bnr.	Festet.	Saksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse																			
	60	18				1260 RADØY	SOLENDVEGEN 52																			
Kontrollbeskrivelse																			Postnr.		5936		Poststed		MANGER	

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltaksøver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontroll av våtrom	Kleivdal Taksering AS Org. nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.				
Kontroll av lufttethet i bolig	Kleivdal Taksering AS Org. nr 916271654	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/måleprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tetthetsmåling.				

Q2