
Fra: Yvonne Hauge <yvonne@arkoconsult.no>
Sendt: tirsdag 10. juli 2018 10.31
Til: Stian Marøy
Kopi: Pål Kjetil Tufta
Emne: SV: Ref.: 18/1123 - 18/7527
Vedlegg: 56917192A03 - Terrengsnitt 10-30.pdf; 56917192A04 - Terrengsnitt 40-60.pdf; 56917192A05 - Terrengsnitt 70-100.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Se vedlagte redigerte snitt.
Er alt ok for IG da? Eller trenger du noe mer info?

Med vennlig hilsen/Best Regards

Yvonne Bruvik Hauge
Landskapsingeniør

Direkte: +47 47331556 | Felles: +47 56390003

Faks: +47 56191130

E-post: yvonne@arkoconsult.no



Hovedkontor – Valestrandsfossen:

Arkoconsult AS

Postboks 103, HTB-bygget

5291 Valestrandsfossen | NORWAY | www.arkoconsult.no

Avdelingskontor – Voss:

Arkoconsult AS

Strandavegen 2

5705 Voss | NORWAY | www.arkoconsult.no



Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.

Fra: Stian Marøy [<mailto:Stian.Maroy@radoy.kommune.no>]

Sendt: mandag 9. juli 2018 13.02

Til: Yvonne Hauge <yvonne@arkoconsult.no>

Emne: SV: Ref.: 18/1123 - 18/7527

Hei

Du kan godt senda over dei nye terrengsnitta.

Mvh

Stian Marøy
Ingeniør byggjesak

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger
Tlf.dir: 56 34 90 56
E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no



Fra: Yvonne Hauge [<mailto:yvonne@arkoconsult.no>]

Sendt: onsdag 4. juli 2018 09.58

Til: Stian Marøy

Kopi: Postmottak Radøy; Pål Kjetil Tufta

Emne: Ref.: 18/1123 - 18/7527

Viser til rammeløyve fra kommunen gitt [14.05.2018](#).

Det er i brevet omgjort søknad fra ett-trinns til rammesøknad. Dette på grunnlag av manglende plan for håndtering av masser.

Ansvarlig søker kommer med følgende kommentar til brevet:

Tiltakshaver mener han selv har hatt løyve til å drive med masseuttak fra gjeldende sted. Det er i senere tid tatt ut løsmasser som er brukt i Radøygruppens kaiannlegg. Massene ble brukt som plastringsstein på stedet. Det er foretatt en ny måling av området som viser at det er gjenstående ca. 700m³ med stein. Disse massene er planlagt benyttet til fortau langs fylkesveg og dersom det er gjenstående masser etter det – til veiutvidelsen mot Langhøyane. Vi har utarbeidet nye terrengsnitt med bakgrunn i nye innmeldinger. Disse kan ettersendes ved behov.

Ansvarlig søker er opplyst om at kommunen mener det er tatt ut mer masser enn det som er lovlig. Vi har som ansvarlig søker ikke fått dette bekreftet av tiltakshaver, men det kan se ut som om inngrep er gjort.

Vi ønsker med denne redegjørelsen å søke om igangsetting for tiltaket ettersom alle ansvarsretter og gjennomføringsplan tidligere er sendt inn. Plan for håndtering av masser er slik som beskrevet over. Dersom kommunen ønsker innsending av ny søknad bes det om en tilbakemelding på dette.

Med vennlig hilsen/Best Regards

Yvonne Bruvik Hauge

Landskapsingeniør

Direkte: +47 47331556 | Felles: +47 56390003

Faks: +47 56191130

E-post: yvonne@arkoconsult.no



Hovedkontor – Valestrandsfossen:

Arkoconsult AS

Postboks 103, HTB-bygget

5291 Valestrandsfossen | NORWAY | www.arkoconsult.no

Avdelingskontor – Voss:

Arkoconsult AS

Strandavegen 2

5705 Voss | NORWAY | www.arkoconsult.no



Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.