



Kommunens saksnr.	Vedlegg
G - 3	av

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak	Org.nr	Signatur, ansv. kontrollerende																					
Eiendom/ byggested	KLEIVDAL TAKSERING AS Org.nr 916271654 Bnr. 20 Festnr. 20 Seksj.nr. 35 Adresse SÆTREVEGEN	Dato 04.09.2018 Bygn.nr. 1260 RADØY Kommune	Tony Manger Posnr. 5936 Poststed																					
Kontrollbeskrivelse <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kontrollområde</th> <th>Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)</th> <th>Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende</th> <th>Dato for mottatt underlag</th> <th>Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)</th> <th>Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)</th> <th>Åpne avvik kommunen (dato)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontroll av våtrøm</td> <td>Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654</td> <td>Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Routine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontroll av lufttettethet i bolig</td> <td>Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654</td> <td>Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/målepunktprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tettethetsmåling.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik kommunen (dato)	Kontroll av våtrøm	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Routine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.					Kontroll av lufttettethet i bolig	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/målepunktprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tettethetsmåling.				
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik kommunen (dato)																		
Kontroll av våtrøm	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Routine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.																						
Kontroll av lufttettethet i bolig	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/målepunktprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tettethetsmåling.																						