


**SØKNAD OM
FERDIGATTEST
OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG**

**GNR. 45 / BNR. 74,93
RADØY KOMMUNE**



**Tiltakshaver:
RiLi Eiendom AS**

1. Søknad om ferdigattest

2. Redegjørelse

3. Gjennomføringsplan

4. Andre vedlegg (innmålingsdata)

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	45	74/93					RADØY
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Urhaugvegen 60				5936	MANGER	

Ferdigattest	
Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:	Dato
Type arbeider	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:	Dato

Oppdatert dokumentasjon	
Er det foretatt ikke søknadpliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Sluttrapport for avfall		
Sluttrapport av	Dato	vedlegges søknaden
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.		Vedlegg nr. K -

Varmesystem			
Energiforsyning		Varmefordeling	
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet	<input type="checkbox"/> Sol	<input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme	<input type="checkbox"/> Luftoppvarming
<input checked="" type="checkbox"/> Biobrensel	<input type="checkbox"/> Gass	<input type="checkbox"/> Vannbåren radioator	<input checked="" type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft	<input type="checkbox"/> Olje/parafin	<input checked="" type="checkbox"/> Elektriske varmekabler	<input type="checkbox"/> Annet
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø	<input type="checkbox"/> Annet	<input type="checkbox"/> Elektriske panelovner	
<input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme			<input type="checkbox"/> Ikke relevant

Erklæring	
<input checked="" type="checkbox"/>	Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	1 – 1	<input type="checkbox"/>
Gjennomføringsplan	G	1 – 1	<input type="checkbox"/>
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse	K	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	1 – 1	<input type="checkbox"/>

Underskrifter			
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-4)	
Foretak Arkoconsult As		Navn	
Kontaktperson Tom Andre Sivertsen	Telefon 56390003	Mobiltelefon 92297292	Kontaktperson
E-post post@arkoconsult.no	Arkoconsult		Telefon
Dato 20.05.2016	Underskrift <i>Tom Andre Sivertsen</i>	Mobiltelefon	
Gjentas med blokkbokstaver FOR ARKOCONSULT AS - PÅL KJETIL TUFTA		Gjentas med blokkbokstaver	

Radøy kommune
Avd. byggesak
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 Valestrandsfossen
Telefon: 56 39 00 03
Telefaks: 56 19 11 30
E-post: post@arkoconsult.no
www.arkoconsult.no

Deres ref:
14/2728

Vår ref:
Pål Kjetil Tufta

Dato:
20.05.16

SØKNAD OM FERDIGATTEST VED GBNR. 45/74 og 93, Urhaugvegen 60 I RADØY KOMMUNE

Det søkes herved om ferdigattest ved gnr. 45, bnr. 74/93 Urhaugvegen i Radøy kommune. Tiltakshaver er Rili Eiendom AS. Tiltaket består i oppføring av 2-mannsbolig.

Det er innhentet samsvarserklæringer fra alle utførende foretak. Det gjenstår ikke arbeider som er til hinder for ferdigattest. Gjennomføringsplan er oppdatert og vedlagt.

Av øvrig dokumentasjon vedlegges innmålingsdata. Når det gjelder VA er sluttokumentasjon sendt direkte fra utførende rørlegger (Stendal VVS) til teknisk drift.

Det bekreftes at avkjørsel til kommunal veg er opparbeidet i tråd med godkjenning og det søkes med dette også om ferdigattest for denne.

Dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon vedrørende saken, ta gjerne kontakt på telefon eller e-post for raskt svar.

Med vennlig hilsen/Best Regards



Pål Kjetil Tufta
Fossen Senter, Postboks 103
Valestrandsfossen
Ingeniør | Partner 997 089 782

Direkte: +47 56390003 | Mobil: +47 99520416
Fax: +47 56191130
Epost: pkt@arkoconsult.no



Arkoconsult As

Gjennomføringsplan

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Saksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Signatur, etish, søker Arkokoconsult Posten Serøstøed Fosdøks 403 5936291 VÅNØYERdisfossen ORO nr. 997 059 782
	45	74/93				RADØY	
Versjonsnr.		Dato		Adresse			
3		16.06.2015		Urhaugvegen 60			

	Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)						Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
	Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggjøst	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
SØK	Ansvarlig søker	1	Arkoconsult AS, 997089782								
PRO	Arkitektonisk utforming og brukbarhet	1	Arkoconsult AS, 997089782		27.10.14					×	
PRO	Graving/sprenging (Grunn og terrengarbeid)	1	Ulvatn Rigg AS, 997831403		16.06.15					×	
PRO	Betongarbeid og radonsikring	1	Byggmester Øystein Rikstad, 971147172		16.06.15					×	
PRO	Murerarbeid, våtrom	1	Byggmester Øystein Rikstad, 971147172		16.06.15					×	
PRO	Skorstein/ildsted	1	Byggmester Øystein Rikstad, 971147172		16.06.15					×	
PRO	Tømrerarbeid/ventilasjon	1	Byggmester Øystein Rikstad, 971147172		16.06.15					×	
PRO	Utv. stikkledning og sanitæranlegg i bolig	1	Stendal VVS AS, 980626180		29.05.15					×	
UTF	Graving/sprenging (Grunn og terrengarbeid)	1	Ulvatn Rigg AS, 997831403					18.05.16		×	
UTF	Betongarbeid og radonsikring	1	Byggmester Øystein Rikstad, 971147172					18.05.16		×	
UTF	Murerarbeid, våtrom	1	Byggmester Øystein Rikstad, 971147172					18.05.16		×	
UTF	Skorstein/ildsted	1	Smart Varme AS, 997556623					19.05.16		×	
UTF	Tømrerarbeid/ventilasjon	1	Byggmester Helge Evløy, 881892642					18.05.16		×	
UTF	Utv. stikkledning og sanitæranlegg i bolig	1	Stendal VVS AS, 980626180					18.05.16		×	
UTF	Innmåling/utstikking av tiltak	1	Innmålingsjenester AS, 979927703					08.03.16		×	
KONT	Uavhengig kontroll våtrom	1	Byggm. Terje Kleivdal, 954702308					07.03.16		×	
KONT	Uavhengig kontroll lufttetthet	1	Byggm. Terje Kleivdal, 954702308					07.03.16		×	

Vedlegg A-1

Y 283000


Y 283050

Stikningsskisse for Gnr.45 Bnr.74/93

Urhaugvegen

Manger, Radøy Kommune

X 6729150



X 6729100

planert kote 13,5 m.o.h.



Stikningsskisse for Gnr.45 Bnr.74/93
Urhaugvegen, Manger, Radøy Kommune
Rili Eiendom as
Dato: 21/05/15

Målestokk 1:500

Innmålingstjenester as

Gerth K. Maden

INNMÅLINGSTJENESTER AS



Organisasjonsnr. 979 927 703
Bankgiro:3624 07 79751

Vår ref:
Rili Eiendom as

Deres ref:

Dato:21.05.15.

Stikningsskisse for Gnr.45 Bnr.74/93, Manger, Radøy Kommune.

<u>HUSET</u>			
<u>PUNKT</u>	<u>TEMA</u>	<u>X</u>	<u>Y</u>
05 1	5000	6729125.449	283020.124
05 2	5000	6729136.649	283020.086
05 3	5000	6729138.449	283020.080
05 4	5000	6729138.460	283023.380
05 5	5000	6729136.660	283023.386
05 6	5000	6729136.677	283028.186
05 7	5000	6729136.693	283032.986
05 8	5000	6729138.493	283032.980
05 9	5000	6729138.504	283036.280
05 10	5000	6729136.704	283036.286
05 11	5000	6729125.504	283036.324
05 12	5000	6729125.493	283033.024
05 13	5000	6729123.093	283033.032
05 14	5000	6729123.077	283028.232
05 15	5000	6729123.060	283023.432
05 16	5000	6729125.460	283023.424
<u>TOMTEN</u>			
05 18	4011	6729103.130	283019.400
05 19	4011	6729107.470	282990.620
05 20	4011	6729117.780	282989.110
05 21	4011	6729139.870	282996.120
05 22	4011	6729145.140	283039.970
05 23	4011	6729112.930	283047.950
05 24	4011	6729108.360	283040.670
05 25	4011	6729102.950	283028.010

Med vennlig hilsen
Innmålingstjenester as

Kjersti K. Madsen

Kontoradresse:
Telefon
Kjersti K. Madsen
Johnny Sandvik

Helgeplasset 144
55 59 02 77 (76)
Mob.tlf.90 78 72 08
Mob.tlf.40 40 23 23

5148 Fyllingsdalen
E.Post: innmal@ventelo.net



-00 FF
-01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO
-02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMM
-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMM
-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMM
-05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM
-06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM
-07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM
-08 Epi E1 E2 E3 E4
-09 Pi Sammenheng FF MMMMMMM
-00 Leica Geosystems AG
-00 Instrument: GX1230 GG Måledato: 08.03.2016
-00 Målejobb: 45-74/93 Operatør: Johnny Sandvik
-00 Jobbeskrivelse: innmåling/kontroll av hus, Radøy

09_91					
05_1	5000	6729125.253	283019.730	13.662	0.084
05_3	5000	6729138.536	283019.707	13.132	0.088
09_99					
09_91					
05_9	5000	6729138.783	283036.642	13.201	0.085
05_11	5000	6729125.462	283036.599	13.377	0.057
09_99					
09_91					
05_13	5000	6729122.945	283033.117	13.295	0.036
05_15	5000	6729122.850	283023.467	13.333	0.044
09_99					
09_39					
05_h1	1000	6729122.788	283032.962	13.856	0.036
09_99					

h1= topp grunnmur
alle hushjørnene er målt inn med gps, kommer ikke helt inn til
hjørnene pga tallerkenen. utgjør ca 10cm + kledning.

Huset ligger ok.

Innmålingstjenester as

Johnny Sandvik

