

**Original**Dato:  
10.08.2017**Saks nr.**  
**165092**

Radøy Kommune  
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Målepunktid.  
27062525Målnr.  
9541573Sakstype  
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Radøy Kommune  
Grønnåltegen 10  
5936 MANGER  
Grønnåltegen, vert.delt sør

**Tilsyn av elektriske anlegg**

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg og med at påbud er etterkommet. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §§ 7 og 9.

Kontroll utført av  
Oddvar HoplandBehandles av  
Anders Helle

## Påminnelse om utbedring av feil i henhold til DLE's vedtak Kontroll utført den 08.02.2017.

Som vi tidligere har meddelt deg i vårt vedtak, ble det ved kontroll av ditt elektriske anlegg påvist feil/mangler. Vi vil minne om at fristen for utbedring har utløpt.

Er feil utbedret, eller rapporten er levert til en elektroinstallatør, ønsker vi tilbakemelding om dette snarest.

**Påviste feil/mangler må i sin helhet rettes snarest og tilbakemeldes til oss innen 09.09.2017,** jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 6 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Vi gjør deg oppmerksom på at både eier og bruker har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget, slik at det til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Manglende tilbakemelding om utbedring medfører at det er registrert avvik på anlegget. Dette vil bli stående til saken er avsluttet. Vi vil videre vurdere om det skal iverksettes sanksjoner med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §13.

Du kan ta kontakt med oss på epost [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller telefon 55 12 95 00, helst mellom klokken 10:00 og klokken 14:00, dersom det er noen spørsmål.

Med hilsen  
BKK Nett AS  
Det lokale elektrisitetstilsyn

Anders Helle  
Saksbehandler  
Sign.

Helge Antoniazzi  
Saksbehandler  
Sign.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.

**Postadresse:**  
**BKK Nett AS**  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

**Besøksadresse:**  
Kokstadvegen 37  
BERGEN

**Telefon:** 55 12 95 00  
**Telefax:** 55 12 70 01  
**E-post:** [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no)  
**Web:** [www.bkk.no](http://www.bkk.no)

**Org.nr:** 994 302 299

Radøy Kommune Radøyvegen 1690  5936 MANGER
---

Målepunktid. 27062525	Målernr. 9541573	Sakstype Inspeksjon
--------------------------	---------------------	------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Radøy Kommune Grønnåltegen 10 5936 MANGER Grønnåltegen, vert.delt sør
---

<b>RAPPORT</b> Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. <b>Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.</b> <b>Punkt under avsnittet "Orientering" trenger ingen tilbakemelding.</b>
---

## Rapport

Det ble ved kontroll den 08.02.2017 funnet følgende feil/mangler:

### UTLEIEBOLIG, RADØY KOMMUNE

*Personale fra kommunen var med under tilsynet.*

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1 | Stue    | Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. Jf. fel § 36<br><br><i>lampe i tak henger etter ledningene.</i>   |
| 2 | Kjeller | Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring. Jf. fel § 20<br><br><i>Stikkontakt hadde knust deksel.</i>                     |
| 3 | Kjøkken | Utstyr var ikke rengjort. Jf. fel § 9<br><br><i>Elektrisk utstyr / stikkontakter etc var tilsmusset / skitten. Må rengjøres pga risiko for krypestrøm / varmgang.</i> |

### ORIENTERING

*Radøy kommune er ansvarlig for at elektrisk anlegg med utstyr, som kommunen eier og drifter, er i forskriftsmessig stand og at utstyr blir brukt og strømforsynt som tiltenkt, jfr Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, §9.*

*Kommunen er underlagt Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Det innebærer at forebyggende rutine for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr er etablert og fremkommer av internkontrollsystemet (§4, §5 og §6).*

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:  2 M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring:  ..... M Ω	<b>Frist:</b> <b>se vedlagt brev</b>
..... Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
..... Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	10.02.2017 Dato	..... Underskrift	