


# SØKNAD OM FERDIGATTEST

Oppføring av tomannsbolig

GNR. 24 / BNR. 315

Radøy kommune



Tiltakshavar:  
**RiLi Eiendom AS**

## Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	24	315					RADØY
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Bøtjørnvegen				5937	BØVÅGEN	

Ferdigattest	
Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:	Dato
Type arbeider	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:	Dato

Oppdatert dokumentasjon	
Er det foretatt ikke søknadspårlig endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Sluttrapport for avfall		
Sluttrapport av	Dato	vedlegges søknaden
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.		Vedlegg nr. K -

Varmesystem				
Energiforsyning		Varmefordeling		Ikke relevant
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet	<input type="checkbox"/> Sol	<input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme	<input type="checkbox"/> Luftoppvarming	
<input checked="" type="checkbox"/> Biobrensel	<input type="checkbox"/> Gass	<input type="checkbox"/> Vannbåren radioator	<input checked="" type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis	
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft	<input type="checkbox"/> Olje/parafin	<input checked="" type="checkbox"/> Elektriske varmekabler	<input type="checkbox"/> Annet	
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø	<input type="checkbox"/> Annet	<input type="checkbox"/> Elektriske panelovner		
<input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme				

Erklæring	
<input type="checkbox"/>	Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier

Vedlegg				
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant	
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Redegjørelser/kart	F	1 – 1	<input type="checkbox"/>	
Gjennomføringsplan	G	1 – 1	<input type="checkbox"/>	
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse	K	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
Andre vedlegg	Q	1 – 1	<input type="checkbox"/>	

Underskrifter					
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)			Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-4)		
Foretak Arkoconsult As			Navn		
Kontaktperson Nina Sævik Mjømen	Telefon 56390003	Mobiltelefon 99245581	Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
E-post post@arkoconsult.no			E-post		
Dato 08.01.2018	Underskrift 		Dato	Underskrift	
Gjentas med blokkbokstaver FOR ARKOCONSULT AS - PÅL KJETIL TUFTA			Gjentas med blokkbokstaver		

Radøy kommune  
Byggesaksavdelingen

**Arkoconsult AS**  
Postboks 103  
5291 Valestrandsfossen  
Telefon: 56 39 00 03  
Telefaks: 56 19 11 30  
E-post: [post@arkoconsult.no](mailto:post@arkoconsult.no)  
[www.arkoconsult.no](http://www.arkoconsult.no)

Deres ref.:  
16/2315-17/293

Vår ref.:  
Pål Kjetil Tufta

Dato:  
08.01.17


## Søknad om ferdigattest ved gbnr. 24/315 i Radøy kommune.

Det søkes med dette om ferdigattest ved gbnr. 24/315 i Radøy kommune.  
Tiltakshaver er Rili Eiendom AS.

Tiltaket består i oppføring av tomannsbolig.

Ansvarlig søker har mottatt samtlige samsvarserklæringer for utførende arbeider. FDV-dokumentasjon er utarbeidet og vil bli overlevert nye eiere når seksjonene selges. Gjennomføringsplan er oppdatert. Det er også lagt ved innmålingsdata.

Dersom det skulle være behov for ytterligere opplysninger i sakens anledning, ta kontakt med undertegnede.



**Arkoconsult**  
Medlemsrådshuset/Postboks 103  
Fossen Sentrum, Postboks 103  
5291 Valestrandsfossen  
918 20 800  
**Pål Kjetil Tufta**  
**Faglig leder**

Direkte: +47 56390003 | Mobil: +47 99520416  
Fax: +47 56191130  
Epost: [pkt@arkoconsult.no](mailto:pkt@arkoconsult.no)



**arkoconsult**  
Arkoconsult AS

# Gjennomføringsplan



Signatur, ansv. søkerentier, Postboks 103  
Falkenbergsgassen  
Postboks 103, 5910 Fosstad  
5937 BØVÅGEN

Versjonsnr. 2	Dato 12.12.2017
Adresse Bøtjørnvegen	

Eiendom/ byggested	Gnr. 24	Bnr. 315	Festnr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune RADØY
-----------------------	------------	-------------	---------	-----------	----------	------------------

Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertkræring erstattes med dato når denne foreligger			Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
				Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	
SØK	(1) Ansvarlig søker	(2) (3) 1	(4) Arkoconsult AS, 997089782	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
PRO	Arkitektonisk utforming og brukbarhet	1	Arkoconsult AS, 997089782	12.12.16			X
PRO	Grunn -og terrengarbeid	1	Kåre Soltvedt AS, 971020709	12.01.17			X
PRO	Betongarbeid og radonsikring	1	Byggmester Øystein Rikstad AS, 971147172	10.01.17			X
PRO	Murerarbeid og våtrom	1	Byggmester Øystein Rikstad AS, 971147172	10.01.17			X
PRO	Tømrerarbeid og ventilasjon	1	Byggmester Øystein Rikstad AS, 971147172	10.01.17			X
PRO	Innvendig og utvendig rørløggerarbeid	1	Hole VVS AS, 999540708	16.01.17			X
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	Innmålingstjenester AS, 979927703	18.01.17			X
UTF	Grunn -og terrengarbeid	1	Kåre Soltvedt AS, 971020709				X
UTF	Betongarbeid og radonsikring	1	Byggmester Øystein Rikstad AS, 971147172			11.12.17	X
UTF	Murerarbeid og våtrom	1	Byggmester Øystein Rikstad AS, 971147172			11.12.17	X
UTF	Tømrerarbeid og ventilasjon	1	Byggmester Heige Elvøy AS, 881892642			05.12.17	X
UTF	Innvendig og utvendig rørløggerarbeid	1	Hole VVS AS, 999540708			08.12.17	X
UTF	Innmåling og utstikking av tiltak	1	Innmålingstjenester AS, 979927703			18.05.17	X
KONT	Kontroll av våtrom	1	Kleivdal taksering AS, 916271654			11.12.17	X
KONT	Kontroll av lufttetthet	1	Kleivdal taksering AS, 916271654			11.12.17	X

# INNÅLINGSTJENESTER AS



Organisasjonsnr. 979 927 703  
Bankgiro: 3624 07 79751

Vår ref:  
Rili Eiendom as

Deres ref:

Dato: 09.03.17.

## Stikningsskisse for Gnr.24 Bnr.3, Bøvågen, Radøy Kommune.

<u>HUSET</u> <u>PUNKT</u>	<u>TEMA</u>	<u>X</u>	<u>Y</u>
05 1	5000	6736231.047	278043.709
05 2	5000	6736228.480	278053.581
05 3	5000	6736228.026	278055.323
05 4	5000	6736224.833	278054.492
05 5	5000	6736225.286	278052.750
05 6	5000	6736220.640	278051.542
05 7	5000	6736215.995	278050.333
05 8	5000	6736215.542	278052.075
05 9	5000	6736212.348	278051.245
05 10	5000	6736212.801	278049.503
05 11	5000	6736215.369	278039.631
05 12	5000	6736218.563	278040.462
05 13	5000	6736219.167	278038.139
05 14	5000	6736223.812	278039.347
05 15	5000	6736228.458	278040.556
05 16	5000	6736227.854	278042.878

Med vennlig hilsen  
Innmålingstjenester as

*Kjersti K. Madsen*

Kjersti K. Madsen



Kontoradresse:  
Telefon  
Kjersti K. Madsen  
Johnny Sandvik

Helgeplasset 144  
55 59 02 77 (76)  
Mob.tlf.90 78 72 08  
Mob.tlf.40 40 23 23

5148 Fyllingsdalen  
E.Post: innmal@innmal.no

24-3kont

-00 FF  
-01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO  
-02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMMM  
-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM  
-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM  
-05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM  
-06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM  
-07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM  
-08 Epi E1 E2 E3 E4  
-09 Pi Sammenheng FF MMMMMMMM  
-00 Leica Geosystems AG  
-00 Instrument: GX1230 GG Måledato: 11.05.2017  
-00 Målejobb: 24-3kont Operatør:Kjersti K. Madsen  
-00 Jobbeskrivelse:kontroll av hus,Gnr.24 Bnr.3, Radøy Kommune

09_91					
05_10a	9990	6736212.739	278049.554	21.535	0.025
05_2a	9990	6736229.531	278053.733	21.581	0.018
09_99					
09_91					
05_2b	9990	6736228.088	278055.247	21.995	0.022
05_1a	9990	6736231.315	278042.399	21.606	0.019
09_99					

*2b = topp gr. mur.*

*Innmålingstjenester A/s  
Kjersti K. Madsen*

Y 278050

34A

# Stikningsskisse for Gnr.24 Bnr.3

34B


## Bøvågen, Radøy Kommune

X 6736250

24/306

36A

36B



40


X 6736200

~~24~~/289

24/168  
50

24/82

24/172  
64



Stikningsskisse for Gnr.24 Bnr.3  
 Bøtjørnvegen 38a og 38b, Radøy Kommune  
 Rili Eiendom as  
 Dato: 09.03.17

Målestokk 1:500

Innmålingstjenester as