

Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side
	G	av



## Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak					Org.nr.	Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. kontrollerende	
	Majo Eiendom AS					986462929	1	06.06.14	<i>Magnus Selgen</i>	
Eiendom/byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse		Postnr.	Poststed
	45	438				Radøy	Selfallet		5936	Manger

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/tiltakshaver (dato)	Åpne saker sendt kommunen (dato)
kontroll av våtrom	Majo Eiendom AS 986462929	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde Rutine for kvalitetssikring av kontrollområde. Produktsertifikat for sluk, godkjenningbevis for membran. Melding om våtrom klart for inspeksjon				
kontroll av lufttetthet i bolig	Majo Eiendom AS 986462929	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområde. Dokumentasjon / målerprotokoll av utført kvalitetssikring				