



Måle- og sjekkpunkter

Skrevet ut/etablert: 24.10.2018

KUNDE	
Kunde	Radøy Kommune - Teknisk etat
Adresse (Bygg)	Idrettsvegen 13
Kontaktperson (Bygg)	Asgeir Nøttveit
GK INNEKLIMA AS	
Ordrenummer (GK)	6168602
Kontaktperson - KAM (GK)	Harald Mikal Husebø



Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.09/Idretshall	Luftbehan/Radøyhallen	Vedlikehold	Ja						
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Slitt aggregat.	GS2500	14.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	14.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	SD	GS2500	14.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk inntak	Målepunkt	31	Pa			GS2500	14.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avkast	Målepunkt	158	Pa			GS2500	14.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk tilluft	Målepunkt	79	Pa			GS2500	14.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	396	Pa			GS2500	14.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Kalkulert SFP	Målepunkt	5.1	%			GS2500	14.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	80	%			GS2500	14.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	53	Pa		Byttet.	GS2500	14.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	121	Pa			GS2500	14.09.2018
GJENVINNER ROTERENDE	GJENVINNER ROTERENDE	Trykkfall tilluft	Målepunkt	440	Pa			GS2500	14.09.2018

GJENVINNER ROTERENDE	GJENVINNER ROTERENDE	Trykkfall avtrekk	Målepunkt	398	Pa			GS2500	14.09.2018
GJENVINNER ROTERENDE	GJENVINNER ROTERENDE	Driftsstrøm	Målepunkt	0.35	A			GS2500	14.09.2018
PUMPE VARMEBATTERI	PUMPE VARMEBATTERI	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	14.09.2018
PUMPE VARMEBATTERI	PUMPE VARMEBATTERI	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	14.09.2018
PUMPE VARMEBATTERI	PUMPE VARMEBATTERI	Driftsstrøm1	Målepunkt	0.5	A			GS2500	14.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	14.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning setpkt	Målepunkt	19				GS2500	14.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	19	°C			GS2500	14.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning utetemperatur	Målepunkt	10	°C			GS2500	14.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	21	°C			GS2500	14.09.2018
SHUNT VARMEBATTERI	SHUNT VARMEBATTERI	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	14.09.2018
SHUNT VARMEBATTERI	SHUNT VARMEBATTERI	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	14.09.2018
SPJELD INNTAK	SPJELD INNTAK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	14.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	14.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L1	Målepunkt	234	V			GS2500	14.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L2	Målepunkt	234	V			GS2500	14.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L3	Målepunkt	234	V			GS2500	14.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L1	Målepunkt	135	V			GS2500	14.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L2	Målepunkt	135	V			GS2500	14.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L3	Målepunkt	135	V			GS2500	14.09.2018
VARMEBATTERI VÆSKE	VARMEBATTERI VÆSKE	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	14.09.2018
VARMEBATTERI VÆSKE	VARMEBATTERI VÆSKE	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	14.09.2018
VARMEBATTERI VÆSKE	VARMEBATTERI VÆSKE	Kommentar	Målepunkt	0			Visuell ok.	GS2500	14.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	14.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	26.4	A			GS2500	14.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	26.4	A			GS2500	14.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	26.4	A			GS2500	14.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Idrettsvegen 13
Ordrenr: 6168602

VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	14.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	22.6	A			GS2500	14.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	22.6	A			GS2500	14.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	22.6	A			GS2500	14.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.09/Idretshall	Luftbehan/Radøyhallen	Bytte filter					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	53	Pa		Byttet.	GS2500	14.09.2018	
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	121	Pa			GS2500	14.09.2018	

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.09/Idretshall	Luftbehan/Radøyhallen	Rengjøring vent					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	14.09.2018	
STYRING (36)	STYRING (36)	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	14.09.2018	
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	14.09.2018	
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	14.09.2018	

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.10/Svømmehall	Luftbehan/Radøyhallen	Vedlikehold					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Meget slitt/rustet.	GS2500	13.09.2018	
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Rengjort.	GS2500	13.09.2018	
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Hele døgnet.	GS2500	13.09.2018	
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk inntak	Målepunkt	47	Pa			GS2500	13.09.2018	

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Idrettsvegen 13
Ordrenr: 6168602

AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avkast	Målepunkt	6	Pa			GS2500	13.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk tilluft	Målepunkt	240	Pa			GS2500	13.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	83	Pa			GS2500	13.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Avlest SFP	Målepunkt	0			Ikke mulig.	GS2500	13.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	61	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	75	Pa			GS2500	13.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	59	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	72	Pa			GS2500	13.09.2018
GJENVINNER PLATE	GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Frakoblet spjeldmotor.	GS2500	13.09.2018
GJENVINNER PLATE	GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER	Påfrysings- og avrimingsfunksjon kontrolleres	Sjekkpunkt			Ja	Ikke mulig.	GS2500	13.09.2018
KJØLEBATTERI DX, RØR, EKSP. VENTIL	FORDAMPER DX, RØR, EKSP. VENTIL	Kjølebatteri kontrollert	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	13.09.2018
KJØLEBATTERI DX, RØR, EKSP. VENTIL	FORDAMPER DX, RØR, EKSP. VENTIL	Trykkfall luft	Målepunkt	46	°C			GS2500	13.09.2018
KONDENSATOR, LUFTKJØLT	KONDENSATOR, LUFTKJØLT	Kondensator kontrollert	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	13.09.2018
KONDENSATOR, LUFTKJØLT	KONDENSATOR, LUFTKJØLT	Vedlikeholdskontroll	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
KONDENSATOR, LUFTKJØLT	KONDENSATOR, LUFTKJØLT	Lett rengjøring utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
PUMPE VARMEBATTERI	PUMPE VARMEBATTERI	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
PUMPE VARMEBATTERI	PUMPE VARMEBATTERI	Driftsstrøm 1	Målepunkt	0.5	A			GS2500	13.09.2018
SHUNT VARMEBATTERI	SHUNT VARMEBATTERI	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
SPJELD AVTREKK	SPJELD AVTREKK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
SPJELD INNTAK	SPJELD INNTAK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Uoversiktlig tavle uten systembeskrivelse.	GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L1	Målepunkt	229	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L2	Målepunkt	229	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L3	Målepunkt	229	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L1	Målepunkt	132	V			GS2500	13.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Idrettsvegen 13
Ordrenr: 6168602

STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L2	Målepunkt	132	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L3	Målepunkt	132	V			GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI VÆSKE	VARMEBATTERI VÆSKE	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI VÆSKE	VARMEBATTERI VÆSKE	Kommentar	Målepunkt						
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	3.7	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	3.7	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	3.7	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	12.9	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	12.9	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	12.9	A			GS2500	13.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.10/Svømmehall	Luftbehan/Radøyhallen	Bytte filter	Ja						

Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	61	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	75	Pa			GS2500	13.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	59	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	72	Pa			GS2500	13.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.10/Svømmehall	Luftbehan/Radøyhallen	Rengjøring vent	Ja						

Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018



Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Idrettsvegen 13
Ordrenr: 6168602

VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpun kt			Ja		GS250 0	13.09.201 8
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpun kt			Ja		GS250 0	13.09.201 8
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste				Utføres av GK			
36.11//Skytebane	Luftbehan/Skytebane	Vedlikehold				Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpun kt			Ja		GS250 0	13.09.201 8
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Inntaksrist	Sjekkpun kt			Ja	Visuell ok.	GS250 0	13.09.201 8
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpun kt			Ja	Manuell etter behov.	GS250 0	13.09.201 8
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk inntak	Målepunk t	70	Pa			GS250 0	13.09.201 8
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avkast	Målepunk t	4	Pa			GS250 0	13.09.201 8
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk tilluft	Målepunk t	15	Pa			GS250 0	13.09.201 8
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avtrekk	Målepunk t	52	Pa			GS250 0	13.09.201 8
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunk t	190	Pa		Byttet.	GS250 0	13.09.201 8
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunk t	500	Pa			GS250 0	13.09.201 8
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunk t	130	Pa		Byttet.	GS250 0	13.09.201 8
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunk t	150	Pa			GS250 0	13.09.201 8
GJENVINNER PLATE	GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpun kt			Ja	Visuell ok.	GS250 0	13.09.201 8
GJENVINNER PLATE	GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER	Påfrysings- og avrimingsfunksjon kontrolleres	Sjekkpun kt			Ja		GS250 0	13.09.201 8
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpun kt			Ja		GS250 0	13.09.201 8
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning setpkt	Målepunk t	20				GS250 0	13.09.201 8
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning tilluftstemperatur	Målepunk t	20	°C			GS250 0	13.09.201 8
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning utetemperatur	Målepunk t	14	°C			GS250 0	13.09.201 8
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning avtrekkstemperatur	Målepunk t	18	°C			GS250 0	13.09.201 8
SPJELD AVTREKK	SPJELD AVTREKK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpun kt			Ja	Testet ok.	GS250 0	13.09.201 8
SPJELD INNTAK	SPJELD INNTAK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpun kt			Ja	Testet ok.	GS250 0	13.09.201 8
STYRING (36)	STYRING (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpun kt			Ja	Frakoblet SD	GS250 0	13.09.201 8



Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Idrettsvegen 13
Ordrenr: 6168602

STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L1	Målepunkt	230	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L2	Målepunkt	230	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L3	Målepunkt	230	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L1	Målepunkt	132	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L2	Målepunkt	132	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L3	Målepunkt	132	V			GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 1	Målepunkt	4.1	V / fase / kW / A			GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 2	Målepunkt	4.1	V / fase / kW / A			GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 3	Målepunkt	5.2	A			GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 4	Målepunkt	18	A			GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	5.2	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	5.2	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	5.2	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	4.5	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	4.5	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	4.5	A			GS2500	13.09.2018
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste				Utføres av GK			
36.11//Skytebane	Luftbehan/Skytebane	Bytte filter				Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Idrettsvegen 13
Ordrenr: 6168602

FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	190	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018	
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	500	Pa			GS2500	13.09.2018	
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	130	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018	
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	150	Pa			GS2500	13.09.2018	
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.11//Skytebane	Luftbehan/Skytebane	Rengjøring vent					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018	
STYRING (36)	STYRING (36)	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018	
VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	VIFTE AVTREKK REM 2 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018	
VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	VIFTE TILLUFT REM 2 HASTIGHET	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018	
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.28/ Ungdomens Hus	Ungdomens Hus Radøyhallen	Vedlikehold					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)	Systemair Topvex EL-R	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018	
AGGREGAT (36)	Systemair Topvex EL-R	Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	13.09.2018	
AGGREGAT (36)	Systemair Topvex EL-R	Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Tirs. 1300-1800. Tors.1300-2200.	GS2500	13.09.2018	
AGGREGAT (36)	Systemair Topvex EL-R	Statisk trykk inntak	Målepunkt	170	Pa			GS2500	13.09.2018	
AGGREGAT (36)	Systemair Topvex EL-R	Statisk trykk avkast	Målepunkt	8	Pa			GS2500	13.09.2018	
AGGREGAT (36)	Systemair Topvex EL-R	Statisk trykk tilluft	Målepunkt	16	Pa			GS2500	13.09.2018	
AGGREGAT (36)	Systemair Topvex EL-R	Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	355	Pa			GS2500	13.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	13.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	13.09.2018	

GJENVINNER PLATE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
GJENVINNER PLATE		Påfrysings- og avrimingsfunksjon kontrolleres	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20.1				GS2500	13.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	18.3	°C			GS2500	13.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning utetemperatur	Målepunkt	12	°C			GS2500	13.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	20.1	°C			GS2500	13.09.2018
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
SPJELD INNTAK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	236	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	236	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	236	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	136	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	136	V			GS2500	13.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	136	V			GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Gruppe 1	Målepunkt	11.5	A			GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L1	Målepunkt	2.7	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L2	Målepunkt	2.7	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L3	Målepunkt	0	A			GS2500	13.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Idrettsvegen 13
Ordrenr: 6168602

VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	2.7	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	2.7	A			GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	0	A			GS2500	13.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.28/ Ungdomens Hus	Ungdomens Hus Radøyhallen	Bytte filter	Ja						

Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	13.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	13.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	13.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.28/ Ungdomens Hus	Ungdomens Hus Radøyhallen	Rengjøring vent	Ja						

Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	Systemair Topvex EL-R	Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	13.09.2018