

**SERVICERAPPORT** BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

		Avtalenr.	111205
Kundenr: Kunde:	10025 Velferdssenteret		
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Teknisk Etat 5936 MANGER		
Serviceadr.:	Omsorgsbustader Idrettsvegen 4 – 5936 Manger		
Kontaktperson:	Einar Færø	Mob : Tlf : Fax:	99098153 e-post: einar.faero@radoy.kommune.no

Dato:	18.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	1.etg. :				
OB-1.01	v/ Hovedutgang	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
OB-BP 1.01	Nord-fløy Korridor midtre	Noha ¾" 25 m	Brannslangepost	98/11	OK
OB-1.02	Nord-fløy Korridor nord	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
OB-1.03	Hovedtavlerom	Presto K5	CO ₂ (B) 5 kg	2011	OK
OB-BP 1.02	Mellomgang	Noha ¾" 25 m	Brannslangepost	98/11	OK
OB-1.04	Vest-fløy Korridor v/nr. 16	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
OB-BP 1.03	Vest-fløy Korridor midtre	Noha ¾" 25 m	Brannslangepost	98/11	OK
OB-1.05	Vest-fløy Korridor vest	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK

Stempel og signatur:	Transport:	Arbeidstid:
Ian Harris	Side:	Neste service:
	1 av 2	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndlokkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget

SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

				Avtalenr.	111205
Kundenr: Kunde:	10025 Velferdssenteret				
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	Teknisk Etat 5936 MANGER				
Serviceadr.:	Omsorgsbustader Idrettsvegen 4 – 5936 Manger				
Kontaktperson:	Einar Færø	Mob :	99098153	e-post:	einar.faero@radoy.kommune.no
		Tlf :			
		Fax:			

Dato:	18.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------

App.nr	Plassering	Fabrikk/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
	2.etg.				
OB-2.01	Mellomgang	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
OB-BP 2.01	Nord-fløy Korridor midtre	Noha ¾" 25 m	Brannslangepost	98/11	OK
OB-2.02	Norfløy Korridor nord	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
OB-BP 2.02	Mellomgang v/vestfløy	Noha ¾" 25 m	Brannslangepost	98/11	OK
OB-2.03	Vest-fløy Korridor	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
OB-BP 2.02	Vest-fløy Korridor midtre	Noha ¾" 25 m	Brannslangepost	98/11	OK
OB 2.04	Vest-fløy Korridor vest	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
	Loft:				
OB-L.02	Heismaskinrom	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
Stempel og signatur:				Transport:	Arbeidstid:
Ian Harris					
				Side:	Neste service:
				2 av 2	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget