

---

**Fra:** Lisbeth Alvær  
**Sendt:** 1. februar 2016 09:46  
**Til:** Anne Dahle Austrheim  
**Emne:** VS: Rapport fra Norsk Heiskontroll vedr. løfteinnretning 3126001059

---

**Fra:** Kristin B Bagne [<mailto:kbb@nhk.no>]  
**Sendt:** 27. januar 2016 13:58  
**Til:** Lisbeth Alvær  
**Emne:** Rapport fra Norsk Heiskontroll vedr. løfteinnretning 3126001059

Norsk Heiskontroll ved Ingvald Eilert Sagstad foretok 19.01.2016 sikkerhetskontroll av løfteinnretning NINR. 3126001059, Radøy Kunst Senter. Kontrollen ble utført i samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2011 og med hjemmel i plan- og bygningsloven samt Teknisk forskrift og i det omfang myndighetene har bestemt.

Sikkerhetskontrollrapport fås ved å klikke på linkene under:

Logg inn på Min Side med brukernavn: 789 og passord: Rad789 for å åpne sikkerhetskontrollrapporten  
<http://minesider.azurewebsites.net/Kontroller/KontrollDetalj/338175>

På tilbakemeldingsskjemaet kan du velge å sende forespørsel om utbedring til ditt servicefirma. Servicefirma vil da motta en e-post med forespørsel om utbedring, samtidig som de får tilgang til anlegget og kontrollrapporten.

Med vennlig hilsen  
Norsk Heiskontroll  
Område 3

Kopi: [lisbeth.alvaer@radoy.kommune.no](mailto:lisbeth.alvaer@radoy.kommune.no)