

SITUASJONSKART

Gnr/Bnr: Gnr 37 Bnr 50
Adresse:
Eigar/søkar:
Kvalitet: FKB-B
Gjeldande plan: Kommuneplan
Planformål: LNF
Vår referanse: HOK



MELAND
KOMMUNE



Målestokk: 1:500
Dato: 03.12.2019

// — // Gjerde
- - - Usikker eigedomsgrense
— — — Målt eigedomsgrense
Bolighus
Andre bygg

Sign.

37/37

**Gråvannstanker Renseanlegg til
37/50. Slamskiler m/Slampose
u/Pumpe + 1m³ Filtralite +
Sandgrøft 50x50cmX10-12m**

**Resepient Sandgrøft 10-12m
20-30* fall ned mot vei til
eiendom 37/37**

**Gråvanns
Renseanlegget
N 60*35,356'
E005*08,380'
Høyde; 40m.**

**Gråvannstanker Ø=1,2m
1m³ Filtralite i tank 2 for fall til
resepiant sandgrøft.**

37/50 **Hagemur**

943

37/52

Hugs å setje på avstandar på kartet

SITUASJONSPLAN



Tiltak

Melby-Klein 16/12-2019
Underskrift SITUASJONSPLAN Dato