


VEDLEGG




Flyfoto av området fra Statens Kartverk.



Kart over området fra Statens Kartverk.

Plankart 3 og 4

Privatveg f_SV7 er flytta vekk frå SEFRAK-registrert løe, slik at ein har moglegheit til å bevege seg rundt, samt drive vedlikehald på bygning utan å måtte nytta veg f_SV7. Etter ynskje frå fylkeskommune, er begge husa frå «Storaløa» trekt ut av anlegg- og riggområde. Heile området mellom dei to driftsbygningane er også tatt ut av planen.




Utsnitt frå planforslag på 1.gongs høyring



Utsnitt for endra kart etter høyring

Plankart 4 og 5

Kommunens kart over området. Her er bygninger utelatt i forhold til kart fra 1. gangs høyring.



Utskrift fra Miljødepartementet der SEFRAK-registrert løe er markert med rød trekant.



Løen og den gjengrodde gårdsveien, nå sti, mellom våningshus og løe.



Løen sett fra fylkesveien.



Området der kommunen vil legge ny vei.



Arbeid med ved. Det forekommer tidvis rotvelt i siden ovenfor som må ryddes opp i. Rotvelt skjer bl.a fordi grunnen bakken mot åsen er leirholding og lite stabil.



Området ovenfor løen er drenert og opparbeidet for å kunne brukes til ulike formål. Høyballer brukes til beitedyr som går i området.



Dagens situasjon. Veien fremstår som beste trasé mot Stemmeveien slik den har vært i mange år.