
Fra: Post . <post@skarsvag-ror.no>
Sendt: onsdag 8. januar 2020 15:19
Til: Postmottak Alver
Emne: Rep. slamskiller gnr.319 br.nr 1- Tidligere Gnr. 19 br. nr1 Indre Sagstad 52 5919 Frekhaug
Vedlegg: Indre Sagstad 52 5919 Frekhaug G.nr.319 Br.nr 1 - Septik innv - .jpg; Indre Sagstad 52 5919 Frekhaug G.nr.319 Br.nr 1 - Septik innv - 1 .jpg; Indre Sagstad 52 5919 Frekhaug G.nr.319 Br.nr 1 - Septik utv .jpg; Indre Sagstad 52 5919 Frekhaug G.nr.319 Br.nr 1 - Septik utv 3 .jpg; Indre Sagstad 52 5919 Frekhaug G.nr.319 Br.nr 1 - Septik utv 2 .jpg; Indre Sagstad 52 5919 Frekhaug G.nr.319 Br.nr 1.jpg

Hei !

Vi ønsker å melde fra om at vi har utført utbedring av slamavskiller - (snudd denne) på Gnr. 319 Br. nr. 1 Alver kommune, eller tidligere Gnr. 19 Br. nr 1 Indre sagstad 52, 5919 Frekhaug

Jim Olav Stråbø Brakstad

Se vedlagt bilde dokumentasjon.

Arbeidet er utført av vår VA - rørlegger Signar A. Skarsvåg

Skulle det være spørsmål vedr. utførelse etc. ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen

Merete N. Skarsvåg
Skarsvåg Rør og Interiør as
Tlf. 56 17 07 10 Mob. 90 83 54 61