

Gjennomføringsplan



Eiendom/ byggested	Gnr. 137	Bnr. 203	Festn.nr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune LINDAS
	Adresse ikke registrert adresse		Signatur ansvarssøker	Dato 06.01.2020	Versjonsnr. 4	
	Fossen, Senter for Byggekvalitet AS Postboks 100 1111 Vallsetstrandstossen Org.nr.: 0948269 665					

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger			Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet			
Alle fagområder i tiltaket	Tiltaks-klasse	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Foretakets navn og org.nr.	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggjøst	(9)
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SØK	1	Ansvarlig søker	Arkoconsult AS, 218 269 665					X
PRO	1	Arkitektonisk utførelse og brukbarhet, avgrenset til søknadstegninger	Arkoconsult AS, 218 269 665		13.11.18			X
PRO	1	Grunn - og terrengarbeid	Bolig og eiendom AS, 917 357 161		01.09.18			X
PRO	1	Betongarbeid og radonsikring	Bolig og eiendom AS, 917 357 161		01.09.18			X
PRO	1	Murerarbeid, pipe/våtrom	Bolig og eiendom AS, 917 357 161		01.09.18			X
PRO	1	Tømmerarbeid og ventilasjon	Bolig og eiendom AS, 917 357 161		01.09.18			X
PRO	1	Utvendig VA og sanitæranlegg i 32 boliger	Stendal VVS, 980 626 180		13.11.18			X
UTF	1	Grunn - og terrengarbeid	Nordhordland grunn og betong AS, 990 193 975			06.01.20	X	
UTF	1	Betongarbeid og radonsikring	Bolig og eiendom AS, 917 357 161				16.12.19	X
UTF	1	Murerarbeid, pipe/våtrom	Bolig og eiendom AS, 917 357 161				16.12.19	X
UTF	1	Tømmerarbeid og ventilasjon	Bolig og eiendom AS, 917 357 161				16.12.19	X
UTF	1	Plassering av bygg	Medaas oppmåling AS, 986 448 551				28.03.19	X
UTF	1	Utvendig VA og sanitæranlegg i 32 boliger	Stendal VVS, 980 626 180			03.12.19	X	
KONT	1	Våtrom og lufttetthet	Kleivdal taksering AS, 916 271 654			X	16.12.19	X