

Kommunen sitt saksnr.

143/2019

ALVER
KOMMUNE

22 JAN. 2020



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------------------------|---|
| Søknaden gjeld | | | | | | |
| Eigedom/ byggjestad | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bustadnr. |
| | Adresse | | | Postnr. | Poststad | |
| | 9 | 213 | | | | ALVER |
| | MONGSEDALEN 54 | | | 5918 | FREDKHAUG | |
| Ferdigattest | | | | | | |
| Tilfredsstillert tiltaket krava til ferdigattest? | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei | Dersom nei, fyll ut informasjonen nedanfor |
| Det står att følgjande arbeid av mindre vesentleg betydning som vil bli utført innan 14 dagar: | | | | Dato | | |
| Type arbeid | | | | | | |
| Stadfesting av at desse arbeida er utførte vil vere kommunen i hende innan: | | | | | | |
| Dato | | | | | | |
| Oppdatert dokumentasjon | | | | | | |
| Er det utført ikkje søknadsppliktige endringar/justeringar i forhold til løyvet? | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nei | Dersom ja, legg ved oppdatert situasjonsplan, teikningar eller dokumentasjon som viser kva som er utført. | | | | |
| Sluttrapport for avfall | | | | | | |
| Sluttrapport av | Dato | skal leggjast ved søknaden | | | | Vedlegg nr. |
| | | | | | | K - |
| Ansvarleg søker forpliktar seg til å sjå til at sluttrapporten vert ajourført og oppbevart | | | | | | |
| Varmesystem | | | | | | |
| Energiforsyning | | | Varmefordeling | | | Ikkje relevant <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vassboren golvarme | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming | | | |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vassboren radioator | <input type="checkbox"/> Kamin/omn/peis | | | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Anna | | | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Anna | <input type="checkbox"/> Elektriske panelomnar | | | | |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | | | | |
| Erklæring | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Ein stadfester at tilstrekkeleg dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert eigaren av byggverket | | | | | | |
| Vedlegg | | | | | | |
| Beskriving av vedlegg | | Gruppe | Nr. frå – til | Ikkje relevant | | |
| Situasjonsplan, avkøyringsplan | | D | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Teikningar, plan, snitt, fasade | | E | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Utgreiingar/kart | | F | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Gjennomføringsplan | | G | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskriving | | K | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Bustadspesifikasjon i matrikkelen | | H | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Uttaler frå andre offentlege myndigheiter | | I | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Andre vedlegg | | Q | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Underskrifter | | | | | | |
| Ansvarleg søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | | | | Tiltakshavar (berre for tiltak utan ansvarleg søker pbl § 20-4) | | |
| Føretak | | | | Namn | | |
| | | | | ROGER LØTVEIT | | |
| Kontaktperson | | Telefon | Mobiltelefon | Kontaktperson | | Telefon |
| | | | | | | 97701389 |
| E-post | | | | E-post | | |
| | | | | rogloite@gmail.com | | |
| Dato | | Underskrift | | Dato | | Underskrift |
| | | | | 21.01.2020 | | Roger Løtveit |
| Gjenta med blokkbokstavar | | | | Gjenta med blokkbokstavar | | |
| | | | | ROGER LØTVEIT | | |