Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side
	G 2	1 av 1

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Gjennomføringsplan

Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. søker
	09.03.2020	

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Postnr.	Poststed
	444	77				Alver	Mangersnesvegen 93	5936	Manger

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Søk	Rehabilitering av skorstein	-	Bergen Varmesenter As- 917864551	☐	☐	☐	☑	☐
PRO	Rehabilitering av skorstein	-	Bergen Varmesenter As- 917864551	☐	☐	☐	☑	☐
UTF	Rehabilitering av skorstein	-	Bergen Varmesenter As- 917864551	☐	☐	☐	☑	☐

 © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2016