

Kunde	Fra	
49720 - Ina Remme Og Per Thommasen Eliasmarken 13 Eliasmarken 13 5164 LAKSEVÅG	Biovac Environmental Technology AS Farexvegen 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11249234 Ordrenavn: o-23561-prd Dato: Servicerepresent... Jørund Brakstad	Saltveitvegen 93 Hordaland 5911 ALVERSUND 1263 - Lindås kommune	9528477100

Installasjonssted/utstyr
Navn: 23561 - FD 5N GRP til Ina Remme og Per Thomassen

Generell informasjon	
Ferdigdato: 12.03.2020	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Montasje
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet: 1263 - Lindås kommun
Pris:	Anleggstype: 772 BIOVAC FD 5N GRP
	Gårds og bruks num... 132/23

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
16.03.2020	772 BIOVAC FD 5N GRP	8 - 8

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902101	Oppstart og opplæring 5N	1	Stk	8 - 8

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap		
Serienummer anlegget		
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Ikke utført	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?		
Dersom feil forårsaket av kunde/entreprenør. Er kunde informert om feil og kostnader vedr. dette?	Ikke utført	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Ikke utført	
Beskrivelse av feilen		
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ikke utført	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ikke utført	
Opplæring gitt kunde?	Ikke utført	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		
Første servicedato		

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap	0719-0556-003	
Serienummer anlegget	0	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Ja	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		
Første servicedato		

12.03.2020



Jørund Brakstad