
Fra: Hotmail kontoTeam <audungjerde@hotmail.com>
Sendt: fredag 27. mars 2020 10:39
Til: Hanne Marie Evensen
Emne: GBNR 493/6

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei

Viser til brev 25.03.2020

Trong for tilleggsdokumentasjon

Svar på nr1.

Ifølge tegningene skal ikkje driftsbygning inneholde toalett. Øvrige avløp frå vasker, vask av melketank og robot blir ført til gjødsekkjeller. Viser til Mattilsynet veileder for Dyrehelseforskriften 3.3.8.

Svar på 2.

Sender vedlagt vannprøve frå borehol.

Kapasitet frå borehol opplyser Vestnorsk brunnboring til 350-400 liter PR time.

Produksjonen på vår gård skal uansett ikkje aukast vesentlig, slik at det ikkje er behov for auka vannmengde iforhold til dagens produksjon.

Mvh audun gjerde