

Sjekkliste piperehabilitering

KATEGORIVALG

Type pipe

Kommentarer til listen:

Piperehabilitering av tegl pipe:
Senket ned keramiske rør i teglpipe med avstandsholdere.
Sintef 128-020.
Pipe med nye rør trykktestet og funnet ok.

OK = Godkjent, IR = Ikke relevant, Avvik = Registrert avvik

| Listepunkt: | Type: | Kommentarer: | OK IR | Avvik VedL nr.: |
|-------------|-------|--------------|----------|-----------------------|
|-------------|-------|--------------|----------|-----------------------|

 MURMEST
TROND DAL S

5244 FANA

Lekkasje/Trykk test

**** WÖHLER DP 23 ****

Skorstein spesifikasjon

Type : vaN

 Lengde 1: 8.8 m
Diameter 1: 160 mm

 Lengde 2: 0.0 m
Diameter 2: 100 mm

 Lengde 3: 0.0 m
Diameter 3: 100 mm

Maaleresultat

Skorstein ok

 Tillatt lek: 26.5 m³/h
Maalt lek: 0.9 m³/h
Prövetrykk: 50 Pa

22/04-20

Dato

Trond Dal

Underskrift