

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G-



Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	195	71					1263
Adresse					Postnr.	Poststed	
Leknesveien 35					5915	HJELMÅS	

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Hansen & Eknes AS	948099896

Ansvarsrett erklært dato	13.03.2019
-----------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Forstøtningsmur mot sjø

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G- 1

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
30.01.2020		STIG EKNES



Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Hansen & Eknes AS	Org.nr 948098896	Signatur, ansv. kontrollerende
Eiendom/byggested	Gnr. 195	Bnr. 71	Dato 30.01.2020
	Festn.	Seksj.nr.	Postnr. 5915
	Bygn.nr.	Kommune 1263	Poststed HJELMAS
	Adresse Leknesveien 35		

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontroll av tegninger og beregninger	Konstruksjonsteknikk AS	Innsyn i kvalitetssystem Tegninger Beregninger	26.04.2019			
Kontroll av utførelse	Romarheim Entreprenør AS	Innsyn i kvalitetssystem Sjeklister Bilder fra utførelse Befaring på byggeplass	11.09.2019			