

Kommunens saksnr.
19/852



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjelder | | | | | | | |
|----------------------|------|------|----------|-------------|-------------|----------|---------|
| Eiendom/ byggsted | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
| | 179 | 9 | | | | | Alver |
| Adresse | | | | Postnr. | Poststed | | |
| Vassbygdsvegen 893 | | | | 5912 | SEIM | | |

| Ferdigattest | |
|---|---|
| Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. |
| Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager: | Dato |
| Type arbeider | |
| Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: | Dato |

| Oppdatert dokumentasjon | |
|--|---|
| Er det foretatt ikke søknadspårlige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei | Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall | | |
|--|------|--------------------|
| Sluttrapport av | Dato | vedlegges søknaden |
| Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. | | Vedlegg nr. K - |

| Varmesystem | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Energiforsyning | | Varmefordeling | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming |
| <input checked="" type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vannbåren radioator | <input checked="" type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis |
| <input checked="" type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input checked="" type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Annet |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Annet | <input type="checkbox"/> Elektriske panelovner | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | |

| Erklæring | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggeverkets eier |

| Vedlegg | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------------------|
| Beskrivelse av vedlegg | Gruppe | Nr. fra – til | Ikke relevant |
| Situasjonsplan, avkjøringsplan | D | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tegninger, plan, snitt, fasade | E | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Redegjørelser/kart | F | 1 – 1 | <input type="checkbox"/> |
| Gjennomføringsplan | G | 1 – 1 | <input type="checkbox"/> |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | K | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Boligspesifikasjon i matrikkelen | H | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Uttalelser fra andre offentlige myndigheter | I | 1 – 1 | <input type="checkbox"/> |
| Andre vedlegg | Q | 1 – 1 | <input type="checkbox"/> |

| Underskrifter | | | |
|---|---------------------|--|---------------|
| Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | | Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-4) | |
| Foretak Arkoconsult As | | Navn | |
| Kontaktperson Lena Lekve | Telefon 56390003 | Mobiltelefon 95963006 | Kontaktperson |
| E-post post@arkoconsult.no | | Telefon | |
| E-post | | Mobiltelefon | |
| Dato 18.05.2020 | Underskrift | Dato | Underskrift |
| Gjentas med blokkbokstaver FOR ARKOCONSULT AS - PÅL KJETIL TUFTA | | Gjentas med blokkbokstaver | |